


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	40 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: NAVE LATERAL IZQUIERDA - SEGUNDO PISO


ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura portante	Aporticado	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete comun	X			Se conserva
Pañetes	Cemento - arena		X		Deteriorado
Pisos	Madera			X	En mal estado
Puertas	Madera		X		Deteriorado
Ventanas	Lamina		X		Deteriorado
Estructura	Baranda		X		Deteriorado
Luminarias	Tubos		X		Deteriorado
Techo de entrepiso	Madera			X	En mal estado




PLANTA SEGUNDO PISO

CONVENCIONES

CORTE LONGITUDINAL



PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORECENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD



Valoracion general

LA ESTRUCTURA MURARIA DE LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DE SEGUNDO PISO ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN. REPRESENTA UNA ARQUITECTURA MODERNA CON ACABADOS ENTRE RUSTICO Y MODERNO. PRESENTA DETERIORO EN MUROS, PISOS, LUMINARIAS, VENTANAS, BARANDAS Y BAÑOS. EN GENERAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

