



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 41 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA- SEGUNDO PISO



Detalle de paredes, techo y baranda.
Hall de circulación.
REGULAR ESTADO

Detalle de piso.
Hall de circulación.
MAL ESTADO



Detalle de paredes, techo y piso.
Modulo.
MAL ESTADO

Detalle de paredes, techo y baranda.
Hall de circulación.
REGULAR ESTADO

Detalle de piso.
Hall de circulación.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO, VENTANAS Y BARANDA, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE TECHO, PISO, VENTANA Y PAREDES DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE LA CONFORMAN Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISO, TECHO Y BARANDAS .

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

