



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	42 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

NAVE LATERAL IZQUIERDA- SEGUNDO PISO




Detalle de escalera paredes, techo, piso, ventana y luminarias.
REGULAR ESTADO



Detalle de paredes, techo, piso, ventana, puertas y luminarias.
REGULAR ESTADO

Detalle general del espacio.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE ESCALERA AUXILIAR Y EN LAS IMAGENES NUMERO DOS Y TRES SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL VENTANA, PUERTAS, LUMINARIAS, PISO Y TECHO DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE LA COMPONEN.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

