



	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA  MUNICIPIO DE SOGAMOSO	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08	Ficha No: 43 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA- SEGUNDO PISO



Detalle general del espacio.
MAL ESTADO



Detalle de baño de servicio.
MAL ESTADO

Detalle de muro colindancia fachada posterior.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO, TECHO, LUMINARIAS, VENTANAS Y MUROS DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE LA COMPONEN, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO DE SERVICIO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PARED COLINDANTE FACHADA POSTERIOR..

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

