


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 45 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA - TERCER PISO



PLANTA - TERCER PISO

Detalle de paredes, techo, piso y ventana.
MAL ESTADO




Ventana en lamina y vidrio transparente

Estado deteriorado

Baranda en lamina

1



Techo en caña brava, pañete y

Estado

Ventana en lamina y vidrio transparente

Estado

Muros en tolete comun, pañete y pintura

Estado deteriorado


2

Piso en madera

Detalle de paredes, techo, piso, ventana, puertas y luminarias.
MAL ESTADO

Detalle de paredes, techo, piso, ventana y luminarias.
MAL ESTADO

Detalle de baranda.
REGULAR ESTADO



Techo en caña brava, pañete y pintura

Ventana en lamina y vidrio transparente

Baranda en lamina

Estado deteriorado

Piso en madera

Muros en tolete comun, pañete y pintura

3

Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE VENTANA Y BARANDA Y EN LAS IMAGENES NUMERO DOS Y TRES SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO, TECHO, VENTANA, LUMINARIAS, BARANDA Y MUROS DE LOS DE LOS ESPACIOS QUE LA COMPONEN.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

