



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 47 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA - TERCER PISO




Detalle de muros,
techo, piso y ventanas.
MAL ESTADO



Detalle de techo.
MAL ESTADO

Detalle del espacio en
general.
MAL ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO DE PISO Y MUROS, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL TECHO Y LUMINARIAS Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISO Y TECHO DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE LA COMPONEN.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

