



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 49 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA - CUARTO PISO




Detalle de piso, muros, techo y ventanas.
MAL ESTADO

Detalle de baranda metálica
REGULAR ESTADO



Detalle de techo cubierta.
MAL ESTADO

Detalle de techo por hall de circulación.
MAL ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL CUARTO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO DE PISO, MUROS Y BARANDA, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL TECHO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LA VIGA CORONA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

