


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	5 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL



Detalle de balaustre en
puerta-ventana.
REGULAR ESTADO





Imagen del estado actual del
cuerpo delantero de fachada lado
izquierdo vista en perspectiva.
BUEN ESTADO A NIVEL
GENERAL

Imagen del estado actual del
cuerpo delantero de fachada
lado derecho vista en
perspectiva.
BUEN ESTADO A NIVEL
GENERAL



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FACHADA PRINCIPAL EN SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO EL ESTADO ACTUAL DE UNA PUERTA VENTANA SEGUNDO PISO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA SEGUNDO PISO LADO IZQUIERDO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA SEGUNDO PISO LADO DERECHO. EN LA FACHADA DE SEGUNDO PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) SON: LA CORNIZA REMATE DE FACHADA Y LOS BALAUSTRAS.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

