


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	50 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: NAVE LATERAL IZQUIERDA - CUBIERTA

ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura portante	Aporticado	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete comun	X			Se conserva
Estructura cubierta	Madera rolliza		X		Deteriorado
Pañetes	Cemento - arena		X		Deteriorado
Techo tejado	Caña brava			X	En mal estado
Techo falso	Caña brava			X	En mal estado
Luminarias	Tubos			X	En mal estado




PLANTA TERCER PISO



CONVENCIONES

PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORECENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD

CORTE LONGITUDINAL



Valoracion general

LA ESTRUCTURA MURARIA DE LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DE CUBIERTA ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN Y SU ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA ROLLIZA RUSTICA CON TEJA EN ASBESTO CEMENTO. REPRESENTA UNA ARQUITECTURA MODERNA CON ACABADOS RUSTICOS. PRESENTA DETERIORO EN TOCA LA ESTRUCTURA DEBIDO A LA PRESENCIA DE PALOMAS E INSECTOS OCACIONADOS POR MAS MISMAS. EN GENERAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

