




|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Proyecto:                                                                                                                            | SECRETARIA DE CULTURA                                                                                   | Consultoria:                                                                                                           | Ficha No:<br><br><b>51</b><br>de:<br><b>56</b> |
|                                                                                   | ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA<br>RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO<br>MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO<br>DE SOGAMOSO. |  MUNICIPIO DE SOGAMOSO |  <b>CONSORCIO<br/>CORREGIDOR 08</b> |                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                      | FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL                                                                          | Fecha:<br>Diciembre de 2021                                                                                            |                                                |

### NAVE LATERAL IZQUIERDA - CUBIERTA



Vista aerea de la  
cubierta.  
REGULAR ESTADO



Vista aerea de la  
cubierta.  
REGULAR ESTADO

Detalle de cubierta en  
estructura en madera y  
teja en asbesto  
cemento.  
MAL ESTADO



### Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA EN CUBIERTA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

