

	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE SOGAMOSO FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Consultoría: CONSORCIO CORREGIDOR 08 Fecha: Diciembre de 2021	Ficha No: 7 de: 56
---	--	--	---	---


CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL



ALZADO FACHADA PRINCIPAL

Detalle de balaustre en puerta-ventana y cornisa.
REGULAR ESTADO

Detalle de pintura y demas elementos como pilastras, molduras y pañete en general.
BUEN ESTADO



Fachada de estilo republicano

Imagen del estado actual del cuerpo delantero de fachada lado izquierdo.
BUEN ESTADO A NIVEL GENERAL Excepto zonas de puertas-ventanas



Fachada de estilo republicano

Imagen del estado actual del cuerpo delantero de fachada lado derecho.
BUEN ESTADO A NIVEL GENERAL Excepto zonas de puertas-ventanas

Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FACHADA PRINCIPAL EN TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO EL ESTADO ACTUAL DE UNA DE LAS PUERTAS-VENTANAS EN TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA TERCER PISO LADO IZQUIERDO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA TERCER PISO LADO DERECHO. EN LA FACHADA DE TERCER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR CAUSA DE ABANDONO Y PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) SON: LA CORNIZA REMATE DE FACHADA, LOS BALAUSTRÉS Y LAS PUERTAS-VENTANAS EN MADERA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

