

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Proyecto:                                                                                                                         | SECRETARIA DE CULTURA                                                                                   | Consultoria:                                                                                                           | Ficha No:               |
|                                                                                   | ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA<br>RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL<br>(CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO. |  MUNICIPIO DE SOGAMOSO |  <b>CONSORCIO<br/>CORREGIDOR 08</b> | <b>8<br/>de:<br/>56</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL                                                                          | Fecha:<br>Diciembre de 2021                                                                                            |                         |

### CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL






Imagen del estado actual  
del cuerpo delantero de  
fachada central.  
REGULAR ESTADO



Detalle de alfagia en puerta-  
ventana.  
REGULAR ESTADO

Detalle de balaustre y  
puerta-ventana.  
REGULAR ESTADO



### Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FACHADA PRINCIPAL EN TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO SE MUESTRA EL DETALLE REMATE DE FACHADA (CORNIZA) (SE EVIDENCIA PRESENCIA DE PALOMAS Y UN GATO), EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE LA ALFAGIA DE VENTANAS (DETERIORIO POR ABANDONO Y PRESENCIA DE PALOMAS) Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE OTRA PUERTA-VENTANA. EN LA FACHADA DE TERCER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR CAUSA DE ABANDONO, PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) Y OTROS ANIMALES SON: LA CORNIZA REMATE DE FACHADA, LOS BALAUSTRES Y LAS PUERTAS-VENTANAS EN MADERA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

