


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	9 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: CUERPO DELANTERO IZQUIERDO - PRIMER PISO


ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura muraria	Piedra	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete	X			Se conserva
Pañetes	Cemento - arena	X			Se mantiene
Ventanas	Lamina y vidrio		X		Deterioradas
Techo de entrepiso	Madera		X		Se mantiene
Lamparas	Apique		X		Uso en el tiempo
Enchape	Tipo gres		X		Deteriorado
Enchape	Ceramica pared		X		Deteriorado



PLANTA PRIMER PISO

CONVENCIONES

CORTE LONGITUDINAL



PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
AGRIETAS	AGRIETAS
DESAGUAMIENTO	DESAGUAMIENTO
MOHEDAD	MOHEDAD
INSECTOS	INSECTOS
...	...



Valoracion general

LA ESTRUCTURA MURARIA DE PRIMER PISO ESTA CONSTRUIDA CON COLUMNAS EN CONCRETO, TOLETE COMUN Y PIEDRA (CALICANTO). REPRESENTA UNA ARQUITECTURA SOLIDA-ROBUSTA CON ACABADOS EN RUSTICO. EL PRIMER PISO DEL CUERPO DELANTERO ESTA CONFORMADO POR UN CUERPO DERECHO, UN CUERPO IZQUIERDO Y UN CUERPO CENTRAL (ACCESO PRINCIPAL), EN GENERAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

