

ANEXO No 2															
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA															
DESCRIPCIÓN			EXISTENCIAS	ESTADO DE LA DOTACIÓN			REFERENCIA DE LA NECESIDAD							CANTIDAD SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
				NORMAL ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA	INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA	PROPIEDAD DE UN TERCERO	HABILITACIÓN DEL SERVICIO	TERCERIZACIÓN SERVICIOS		
SERVICIO	AMBIENTE	NOMBRE DOTACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD		
URGENCIAS	TODO EL SERVICIO-CARRO DE PARO Observación Pediátrica (1) Observación Adulto (1) Sala de Reanimación (2)	CARRO DE PARO	1			1			1			3		4	El Carro de paro presenta desgaste fisico y grado de oxidacion en las llantas, por lo tanto se requiere uno con material de facil lavado y desinfección. se pide esta cantidad para cubrir 1 por cada sala de observación, de la cual tenemos 3.
URGENCIAS	TODO EL SERVICIO-CARRO DE PARO Observación Pediátrica (1) Observación Adulto (1) Sala de Reanimación (2)	DESFIBRILADOR	1		1				1			3		4	Este equipo presenta deterioro fisico y vencimiento de la vida util, por la fecha de fabricacion, por lo tanto se requiere renovación de tecnologica para la mejora en la prestacion del servicio; a su vez la cantidad no cubre la capacidad instalada. se pide esta cantidad para cubrir 1 por cada sala de observación, de la cual tenemos 3.
URGENCIAS	TODO EL SERVICIO-CARRO DE PARO Observación Pediátrica (1) Observación Adulto (1) Sala de Reanimación (2)	ASPIRADOR	0									4		4	el servicio no cuenta con este equipo tal como lo estipula la Resolución 3100 del 2019 como requisito excensial en la carro de paro, se pide esta cantidad para cubrir 1 por cada sala de observación, de la cual tenemos 3.
URGENCIAS	TODO EL SERVICIO-CARRO DE PARO Observación Pediátrica (1) Observación Adulto (1) Sala de Reanimación (2)	LARINGOSCOPIO	1		1			1				3		4	Este equipo presenta deterioro de las valvas y no cubre la demanda para la prestacion del servicio a todo tipo de pacientes.
URGENCIAS	TODO EL SERVICIO-CARRO DE PARO Observación Pediátrica (1) Observación Adulto (1) Sala de Reanimación (2)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	0									4		4	el servicio no cuenta con este equipo tal como lo estipula la Resolución 3100 del 2019 como requisito excensial en la carro de paro, se pide esta cantidad para cubrir 1 por cada sala de observación, de la cual tenemos 3.

URGENCIAS	Todo el Servicio Observación Pediátrica (2) Observación Adulto Hombres (2) Observación Adulto Mujeres (2)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5		5				5			1		6	Los equipos presentan deterioro físico por su uso y por años de vida de los mismos, a su vez es difícil la consecución de los repuestos en el mercado, se registra incremento del 9,24% de la demanda en las consultas urgentes, por tanto se requiere renovación e incremento de la capacidad instalada.
URGENCIAS	Todo el Servicio Observación Pediátrica (2) Observación Adulto Hombres (12) Observación Adulto Mujeres (12) Reanimación (2)	BOMBA DE INFUSIÓN	5		5				5			23		28	Los equipos presentan deterioro físico por su uso y desgaste de sus partes por años de vida de los mismos, se ha registrado incremento de la demanda del 9,24%, por lo tanto se requiere renovación de tecnológica para la mejora en la prestación del servicio; a su vez la cantidad no cubre la capacidad instalada.
URGENCIAS	Todo el Servicio Observación Pediátrica (1) Observación Adulto Hombres (1) Observación Adulto Mujeres (1)	ELECTROCARDÍOGR AFO	1		1				1			2		3	Este equipo presenta deterioro físico y vencimiento de la vida útil, por la fecha de fabricación, por lo tanto se requiere renovación de tecnológica para la mejora en la prestación del servicio; a su vez la cantidad no cubre la capacidad instalada. se pide esta cantidad para cubrir 1 por cada sala de observación, de la cual tenemos 3.
URGENCIAS	Triage (1)	CAMILLA FIJA	0									1		1	el servicio no cuenta con este equipo tal como lo estipula la Resolución 3100 como estandar de dotación en habilitación.
URGENCIAS	Consultorio de Urgencias (2)	CAMILLA CON ESTRIBOS	0									2		2	el servicio no cuenta con este equipo tal como lo estipula la Resolución 3100 como estandar de dotación en habilitación, ya que el servicio contaba con camillas fijas oxidadas y deterioradas.

URGENCIAS	Triage (1) Consultorio de Urgencias (2)	TENSIOMETRO ADULTO DE PARED	2		2				2			1		3	Los equipos presentan deterioro físico por su uso, no garantizan seguridad al paciente, no alcanzan a cubrir el incremento de la demanda de un 9,24% presentado en consultas urgentes, por tanto se requiere renovación e incrementar la capacidad instalada.
URGENCIAS	Triage (1) Consultorio de Urgencias (2)	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1		1				1			2		3	el equipo presentan deterioro físico por su uso, no garantizan seguridad al paciente, no alcanzan a cubrir el incremento de la demanda de un 9,24% presentado en consultas urgentes, por tanto se requiere renovación e incrementar la capacidad instalada.
URGENCIAS	Triage (1) Consultorio de Urgencias (2)	BASCULA DIGITAL PESA BEBÉS GRADO MEDICO	1		1				1			2		3	El equipo presenta deterioro físico, grado de oxidacion y daño en sus componentes mecanicos que conllevan a un desajuste en la medida arrojada, esto por los años de uso, no garantizan seguridad al paciente, por tanto se requiere renovación tecnológica e incremento de la capacidad debido al avance de proyecto de ampliacion el cual cuenta con porcentaje del 90%
URGENCIAS	Triage (1) Consultorio de Urgencias (2)	BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO	1		1				1			2		3	El equipo presenta deterioro físico, desgaste de sus componentes mecanicos y grado de oxidacion por su uso, no garantizan seguridad al paciente, por tanto se requiere para el servicio renovacion e incremento de la capacidad debido al avance de proyecto de ampliacion el cual cuenta con porcentaje del 90%

URGENCIAS	Triage (1) Consultorio de Urgencias (2)	EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	1		1				1			2		3	El equipo presenta deterioro físico por su uso, por tanto se requiere renovación tecnológica e incremento de la capacidad debido al avance de proyecto de ampliacion el cual cuenta con porcentaje del 90%
URGENCIAS	Sala de Procedimiento	LAMPARA PORTÁTIL	0									1		1	No se encuentra este equipo asignado al servicio de urgencias y se requiere para atender el incremento (9,24%) de la demanda del mismo y la mejora en la prestación del servicio de calidad.
URGENCIAS	Sala de Reanimación	ASPIRADOR	0									1		1	No se encuentra este equipo asignado al servicio de urgencias y se requiere para atender el incremento (9,24%) de la demanda del mismo y la mejora en la prestación del servicio de calidad.
URGENCIAS	Sala de Reanimación	LAMPARA PORTÁTIL	0									1		1	No se encuentra este equipo asignado al servicio de urgencias, se requiere para atender la demanda y la mejora de la prestación de servicio, ademas se cuenta con proyecto de ampliacion del servicio el cual tiene avance del 90%
URGENCIAS	Observación Pediátrica (3) Observación Adulto Hombres (6) Observación Adulto Mujeres (6) Areá de Transición (2) Sala de Reanimación (1)	FLUJOMETRO DOBLE	0									18		18	No se encuentra este equipo asignado al servicio de urgencias, se requiere para atender la demanda y la mejora de la prestación de servicio, ademas se cuenta con proyecto de ampliacion del servicio el cual tiene avance del 90%

URGENCIAS	Cubiculo de Aislado Hombre (1) Cubiculo de Aislado Pediátrica (1) Cubiculo de Aislado Mujeres (1) Observación Pediátrica (2) Observación Adulto Hombres (12) Observación Adulto Mujeres (12) Areá de Transición (5) Sala de Yeso (1) Sala ERA (1) Sala de Reanimación (2) Sala de Procedimiento (1)	CAMILLAS DE TRANSPORTE	23			23			23			16		39	Las camillas presentan deterioro físico, oxidación, daños en frenos y barandas, no garantiza seguridad del paciente y baja capacidad de respuesta ante el incremento de la demanda y faltan 13 para poder cubrir la capacidad instalada, ademas se cuenta con proyecto de ampliacion del servicio el cual tiene avance del 90%. Se tendran en cuenta 2 camillas para la observación pediátrica para los pacientes de estatura alta.
URGENCIAS	Observación Pédiadrica	CAMA CUNA	8			8			4					4	las camas presentan deterioro físico, oxidación, esto no garantiza seguridad al paciente, asi mismo cuenta con tecnologia manual, por lo tanto se busca renovar la misma. A su vez se tomo encuesta de solo 4 camas cunas para los pediátrico de estatura pequeña, ya que para lo de estatura alta se solicitaran camillas de transporte para adulto.
URGENCIAS	Sala E.R.A	NEBULIZADOR	1		1				1			3		4	El equipo presenta deterioro físico por su uso, no garantizan seguridad al paciente, por tanto se requiere renovación tecnológica e incremento de la capacidad debido al proyecto de ampliacion del servicio que cuenta con avance del 90%

Sandra Peña

SANDRA ISABEL PEÑA PERALTA
Ing. Biomédico E.S.E. Hospital Fray Luis de León de Plato Magdalena
VoBo