

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE



FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
11/03/2026	FREDY SANCHEZ / DUVAN BELTRAN	Desarrollo Verbenal II Sector
CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-110	Calle 187 entre carrera 19 y 18	USAQUEN

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-110	ILUMINACION	UND	12	BUEN ESTADO, SIN EMBARGO EN EL COSTADO OCCIDENTAL LOS ARBOLES OBSTRUYEN LA ILUMINACIÓN
COD	MOBILIARIO	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-110	JUEGOS INFANTILES	UND	3	2, JUEGOS INFANTILES METALICO 1, JUEGO DE MADERA
	BANCAS	UND	4	BANCAS CONCRETO COD. M-31
	CANECAS	UND	2	METALICAS COD. M-121 se evidencia 1 caneca puesta por la
	CERRAMIENTO M-80	ML	45	
COD	ZONAS DURAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-110	ANDENES PERIMETRALES	UND	2	ANCHO PROMEDIO 1,10 MTS, EN MAL ESTADO
	SENDEROS INTERNOS	UND	3	ADOQUIN DE 1.80 CON BORDILLO Y UNO CON PLACAS DE CONCRETO REALIZADO POR LA COMUNIDAD
COD	MALLAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-110	NO HAY EN EL PARQUE	UND	6	MALLA CONTRA IMPACTO

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.3








III. REGISTRO FOTOGRAFICO



DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE



FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
11/03/2026	FREDY SANCHEZ / DUVAN BELTRAN	Desarrollo Verbenal II Sector
CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-110	Calle 187 entre carrera 19 y 18	USAQUEN



DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
11/03/2026	FREDY SANCHEZ / DUVAN BELTRAN	Desarrollo Verbenal II Sector
CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-110	Calle 187 entre carrera 19 y 18	USAQUEN



IV. OBSERVACIONES GENERALES

LOS SENDEROS PEATONALES DEL PARQUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y SON MIXTOS EN CONCRETO Y ADOQUIN
SENDEROS PEATONALES DEMARCADOS POR LA COMUNIDAD
LA CANCHA PRESENTA GRIETAS A LO LARGO Y ENCHARCAMIENTOS DE AGUA.
SE EVIDENCIA LA FALTA DE BANCAS DE CONCRETO EL PARQUE CUENTA CON 3
SE EVIDENCIAN GRIETAS EN LAS CANALES PERIMETRAL DE LAS CANCHAS
SE EVIDENCIAN OBRAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN EL LADO DE LA CANCHA CON LAS MALLAS CONTRA IMPACTO Y EN LOS MUROS PERIMETRALES DEL PARQUE Y PLACAS DE CONCRETO EN LAS RAMPAS DE ACCESO
LOS JUEGOS INFANTILES CUENTAN CON ARREGLOS POR LA COMUNIDAD Y CON PINTURA (2) METALICOS (1) DEMADERA