

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE BAJA DE VEHÍCULO

PARA: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITÍ

ELABORADO POR: Ing. Mecánico Oscar Raúl Gualdron Villamizar

FECHA DEL INFORME: 12 de agosto de 2026

OBJETIVO DEL INFORME: Sustentación técnica para la baja e inicio del proceso de enajenación / venta del vehículo.

ASUNTO: Evaluación técnica y dictamen de baja de la ambulancia placa OSE 467

CONTEXTO TÉCNICO

En calidad de Ingeniero Mecánico, presento el dictamen técnico del estado operativo de la ambulancia de placas OSE 467, con el fin de justificar formalmente su baja del parque automotor de la institución y fundamentar el posterior proceso de enajenación/venta del activo. El análisis parte de la evaluación de su vida útil acumulada, los costos de actualización tecnológica y la conveniencia administrativa para la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Curití.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

- **Placa:** OSE 467
- **Marca:** Toyota
- **Línea:** Sin línea especificada
- **Modelo** (Año): 1993
- **Clase / Carrocería:** Camioneta / Ambulancia
- **Cilindraje:** 2.300 cc
- **Combustible:** Gasolina
- **Número de Motor:** 1FZ0044163
- **Número de Chasis:** FZJ750009444
- **Capacidad:** 2 pasajeros
- **Servicio / Propietario:** Oficiales Especiales / Hospital Integrado San Roque de Curití

ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO

- **Estado Físico General:** Bueno / Aceptable.
- **Pintura e Interiores:** Presentan un estado de conservación adecuado.
- **Grado de Obsolescencia:** Medio-Alto.
- **Factor de Comercialización:** Bajo.
- **Vida Remanente Estimada:** 2 años.

CONDICIONES MECÁNICAS

- **Motor y Componentes Internos:** Los componentes internos del motor se encuentran en buenas condiciones mecánicas. Sin embargo, se requiere el reemplazo de elementos de acople, empaquetaduras y partes periféricas de caucho u otros materiales susceptibles de deterioro progresivo por el simple paso del tiempo y exposición térmica.
- **Sistema Eléctrico y Mangueras:** Los componentes principales del sistema eléctrico (arranque, alternador y luces) están operativos y en buenas condiciones. No obstante, por efectos del envejecimiento del material aislante y la degradación elastomérica debida al tiempo, se recomienda la sustitución periódica de mangueras, conectores y tramos del cableado secundario para prevenir fallas por fatiga de material.

CONDICIONES ESTRUCTURALES

- **Chasis y Carrocería:** Chasis tipo bastidor y carrocería exterior en buenas condiciones de conservación y alineación.
- **Módulo Asistencial:** La estructura del habitáculo médico se encuentra íntegra.

MOTIVO DE LA BAJA

- **Superación del Ciclo de Vida Útil para Servicio de Urgencias:** El vehículo (modelo 1993) cuenta con más de 30 años de antigüedad, por lo que su retiro del servicio activo de ambulancia es necesario para renovar el parque automotor de la entidad.
- **Preparación para Proceso de Enajenación / Venta:** Se da de baja con el fin de formalizar el trámite administrativo que permita su posterior venta en el mercado del usado o en subasta pública, aprovechando el valor comercial que aún preserva.

RECOMENDACIÓN

Se emite CONCEPTO FAVORABLE DE BAJA TÉCNICA para la ambulancia Toyota Land Cruiser de placa OHK 422. Se sugiere iniciar de inmediato las actuaciones administrativas necesarias para su enajenación y venta comercial.