

Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

1. Filtraciones de humedad



2. Resane y pintura oficina de sistemas y archivo



Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

3. Resane y pintura



4. Halos de humedad en las vigas




Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

5. Halos de humedad



6. Halos de humedad (intemperie) – Pintura impermeabilizante o graniplast




Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

7. Mantenimiento de cajas



8. Halos de humedad




Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

9. Halos de humedad



10. Laminas de PVC perímetro del parqueadero



Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca –
Sebastian Fuquen – Alejandra




11. Resane y pintura entrada al parqueadero




Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

12. Ajuste y mantenimiento a puerta del cuarto de equipos



13. Cambio de rejilla de sifón




Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

14. Resane y pintura tapa de paso oficina de archivo y sistemas



15. Mantenimiento de la puerta de acceso a la oficina de archivo y sistemas



Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

16. Instalacion de tapaciega o toma




17. Halo de humedad



Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

18. Humedad techo (placa) inicio rampa a S-2, por filtración agua lluvia rampa a P1



19. Rotura material de cubrimiento tipo PVC de muro zona de tránsito de vehículos de S-2 a S-1 y viceversa



Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca – Sebastian Fuquen – Alejandra

20. Empozamiento sustancia grasosa producto del material utilizado en la instalación del vidrio del vano izquierdo de la entrada a zona de ascensores



21. Delaminación del vidrio; por fisuras horizontales de extremo a extremo, en la parte superior, vano lateral puerta acceso a zona de ascensores



22. Eflorescencias por humedad acabado de columna zona ascensores

Revisión de daños – Sótano 1

Felipe Gacha – Valentina Martínez – Nathalya Antonilez – John Vasquez – Carlos Salamanca –
Sebastian Fuquen – Alejandra

