

Se realizó mantenimiento en el piso 4.

Daño en toma corriente normal 15T, nivel 4 (N4), 4T - R4.



Se evidencia sujetador de vidrio dañado y desprendido en el costado lateral, por lo cual se requiere revisión y ajuste del sujetador.



1 Daño en cielo raso por humedad alrededor de la caja de luz, ocasionado por filtración de agua.



2 se presenta humedad en la ventana con vista hacia el lado de Caracas



Sujetador de puerta dañado y falta hidráulica para abrir y cerrar la puerta.



Toma corriente C14T, nivel 4 (N4): toma normal dañada.



Se solicita pintura en el costado derecho de la pared.



No se evidencia manija de la ventana en el costado izquierdo.



Cajón dañado; faltan rieles para su adecuado funcionamiento.



Los sujetadores de vidrio de la puerta y los hidráulicos para la salida de inspecciones se encuentran dañados.



Faltan pasadores en todas las puertas del baño de mujeres.



Se evidencia humedad en el rociador contra incendios.




La puerta de inspecciones presenta ausencia del sistema hidráulico y de los sujetadores. El vidrio se encuentra sostenido únicamente por la puerta, lo que representa un riesgo para el ingreso. Se requiere instalación urgente de los sujetadores y del sistema hidráulico.



Falta sujetador de vidrio en la entrada de inspecciones.



Los toma corrientes se encuentran desprendidos y no funcionan.



La baranda del pasamanos se encuentra sin asegurar.



Toma corriente faltante; no se encue



Se evidencia la ausencia de separadores en el piso de los cubículos de escritorio, por lo cual se requiere su instalación.