Bogotá D. C., 19 de abril de 2021 PIV-IMS-20191810-0486

Señores
**AC2R Ingeniería y Proyectos S. A. S.**
Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio
Representante legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra 2019-1874

Asunto: Bases para poste

Ingeniero Rosario:

Durante los seguimientos realizados por la interventoría, se evidenció que en algunas bases para poste semafórico se presenta dificultad para el ingreso del tornillo de fijación a las correspondientes tuercas, tal como se presenta a continuación en el registro fotográfico:

***Imagen 1. Base para poste costado occidental intersección carrera 9 x calle 127***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 2. Base para poste costado occidental intersección carrera 9 x calle 127***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 3. Base para poste esquina noroccidental intersección carrera 50B x calle 182, tornillo nororiental***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 4. Base para poste esquina suroccidental intersección carrera 50B x calle 182, tuerca suroccidental suelta***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 5. Base para poste esquina nororiental intersección carrera 50B x calle 182, tuerca suroriental descentrada***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 6. Base para poste esquina nororiental intersección carrera 50B x calle 182, tuerca suroriental descentrada***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 7. Base para poste isleta nororiental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 8. Base para poste isleta nororiental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 9. Base para poste isleta suroriental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 10. Base para poste isleta suroriental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 11. Base para poste esquina noroccidental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 12. Base para poste esquina noroccidental carrera 86 x calle 66A requiere limpieza al interior de las tuercas***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 13. Base para poste separador sur carrera 86 x calle 65 bis requiere limpieza al interior de la tuerca suroccidental***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 14. Base para poste esquina suroriental carrera 86 x calle 65 bis requiere limpieza general de la base***




Fuente: PIV Ingeniería

***Imagen 15. Base para poste esquina suroriental carrera 86 x calle 65 bis requiere limpieza general de la base***




Fuente: PIV Ingeniería

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se requiere que el contratista tome las acciones correctivas de manera urgente, previamente a la implementación de las intersecciones citadas. Una vez se realicen los correctivos necesarios, el contratista debe comunicar a la interventoría, con el propósito de realizar una visita conjunta de verificación de la adecuada operación de los elementos relacionados.

Sin otro particular,



**Ing. Jorge Enrique Garzón**
Residente de interventoría de obra civil
PIV Ingeniería S. A. S.
Contrato de interventoría 2019-1810