Evaluación Técnica SAB-MC-2-2021					
	Proponente	**TOYOCARS**	**HYUNDAUTOS**	**TECNIMOTOR**	**DORADAUTOS**
Ítem	**Aspectos Tecnicos Taller (Cumple (1); No cumple (0)**				
1	Mecanica General (Se verifica en visita)	1	1	1	1
2	Inyección Electronica (Se verifica en visita)	1	1	1	1
3	Electricidad (Se verifica en visita)	1	1	1	1
4	Área Minima 1.500 m2	1	1	1	1
5	Altura mínima 3mts	1	1	1	1
6	Ubicación - cuadrante	1	1	1	1
	Talleres fuera de Bogota (dentro de perimetro urbano)				
7	Barranquilla	1	1	1	1
8	Bucaramanga	1	1	1	1
9	Medellin	1	1	1	1
10	Manizales	1	1	1	1
11	Cali	1	1	1	1
12	Neiva	1	1	1	1
13	Villavicencio	1	1	1	1
14	San Andrés, Mitú y Puerto Carreño mínimo(2 de 3)	1	1	1	1
	Manejo Ambiental (Propio o convenio)				
15	Registro de Acopiador Primario	1	1	1	1
16	Registro Secretaría de Ambiente	1	1	1	1
17	Certificado Capacitación transporte Mercancias peligrosas	1	1	1	1
18	Valores Unitarios - Oferta Económica (No supera los techos establecidos)	1	0	1	1
19	Experiencia	1	0	1	1
	Total Items (19= CUMPLE)	19	17	19	19
	Cumple o No Cumple	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	Observaciones	Presenta convenio San Andrés, Mitú y Puerto Carreño. Adicional en Quibdó. Convenio Manejo Ambiental. Esta vencido el curso de capacitacion mercancias peligrosas. Se eliminan 2 items debido a que No Aplica, Ford Ranger pastillas y discos traseros. Subsana , presentando el certificado de capacitacion de transporte de Mercancías peligrosas	Superó en varios ítems los valores unitarios establecidos por la Entidad, incurriendo en la causal de rechazo que establece que "21. Cuando se supere cualquier valor unitario establecido por la Entidad para los repuestos por cualquier tipo de vehículo"	Subsana la Experiencia con los docuemntos correspondientes para la habilitación	Presenta convenio Mitú y Puerto Carreño. En los valores unitarios se elimina (1) item porque No Aplica para Ford Ranger discos traseros. Se eliminan estos items.