TALLER Y SERVITECA
SAN GIL
PLAZA
Juan Sebastián Acevedo Garantia Total !

San Gil, 30 de Septiembre de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
San Gil

Cordial saludo

En calidad de representante de la Serviteca San Gil Plaza me permito dar informe sobre el vehículo Nissan Frontier de placas OSA955: llegó a las instalaciones de la Serviteca con síntomas de recalentamiento; al realizar la inspección podemos determinar falla en el termostato ocasionando la no recirculación del refrigerante por el sistema de refrigeración.
Al dejar enfriar el vehículo, no enciende, por tal motivo procedemos a tomar compresión y nos encontramos que los cilindros 1 y 2 se encuentran por fuera de los parámetros; procedemos con el desmonte de la culata la cual presenta una desviación de 16 milésimas: estando por fuera de los parámetros del fabricante. Visualizamos que los cilindros del motor están rallados, como también los anillos de los pistones, por estas razones se hace necesario el arreglo y su revisión general.

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA
Representante Legal Serviteca San Gil Plaza S.A.S.
C.C No.: 1.095.907.199 de Girón
Nit No.: 901.212.564-0
San Gil