
	SOPORTCOL S.A.S **SITEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**	**Código Documento: TIGOMAF03** **Fecha de Elaboración: 07-04-2007** **Fecha Emisión: 11-01-2017** **Versión:1**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO

EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Portátil Hp ProBook 650







Se observa que el portátil tiene Un Slot ranura de memoria RAM de 4GB





Memoria RAM de 4GB Nueva



Se instala 4GB de memoria RAM, quedando portátil con 8GB de RAM




Foto de memoria RAM con 8GB



Bateria anterior que tenian los portatiles



Bateria de porattil HP ProBokk 650 nueva







Se instalo memoria RAM de 4GB a 23 portatiles de las siguientes caracteristicas DDR3 PC3I 12800 Para Portatil.

- PLACA 99629473
- PLACA 99629474
- PLACA 99629476
- PLACA 99629477
- PLACA 99629478
- PLACA 99629479
- PLACA 99629482
- PLACA 99629483
- PLACA 99629485
- PLACA 99629512
- PLACA 99629513
- PLACA 99629515
- PLACA 99629511
- PLACA 99629514
- PLACA 99629516
- PLACA 99629517
- PLACA 99629518
- PLACA 99629519
- PLACA 99629524
- PLACA 99629525
- PLACA 99629526
- PLACA 99629527
- PLACA 99629528

Se realizo el cambio de las baterias de los portatiles que no funcionaban, se realacionan las placas de los portatiles:

- PLACA 99629514
- PLACA 99629516
- PLACA 99629525
- PLACA 99629473
- PLACA 99629474
- PLACA 99629477
- PLACA 99629478
- PLACA 99629479
- PLACA 99629482
- PLACA 99629489

- PLACA 99629483
- PLACA 99629512
- PLACA 99629515