	SOPORTCOL S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código Documento: TIGOMAF04 Fecha de Elaboración: 07-04-2007 Fecha de Emisión: 11-01-2017 Versión:1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE IMPRESION

UBICACION DEL EQUIPO

DEPENDENCIA: Contabilidad	PISO: 4	EXTENSION:
USUARIO: Bellanit Patiño		

INFORMACION DEL EQUIPO

MARCA: Epson	MODELO: GT-580	INVENTARIO No.: 5633
SERIE: L3J2001242	ESCANER DE RED ☐	ESCANER LOCAL ☒

LISTA DE CHEQUEO

☑	Apagar el escaner antes de la revisión
☑	Desconectar el cable de poder
☑	Desconectar cable paralelo
☐	Retirar toner
☑	Retirar tapas externas del escaner
☐	Retirar bandejas de papel
☐	Limpieza interna de la impresora (Soplar impresora)
☐	Verificar contactos y circuitos
☐	Verificar las masa del toner
☑	Instalar tapas externas
☑	Limpiar externamente la impresora
☐	Limpiar externamente las bandejas de papel
☐	Instalar bandejas de papel
☐	Instalar toner
☑	Conectar cable de poder
☑	Conectar cable paralelo
☑	Prender la impresora
☐	Imprimir pagina de prueba
☑	Verificar Carga Eléctrica

OBSERVACIONES

Scanner Epson sin cable de poder, ni USB.

CALIFICACION DEL SERVICIO

Fecha de prestación del servicio: 12 de JUNIO 2021

Califique el servicio como: ☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo

	TECNICO DE SERVICIO	USUARIO
NOMBRE	Camilo Villamizar Martinez	BELLANIT PATIÑO
FIRMA	Camilo Villamizar	BPB