CUMPLIDO PRESTACION DE SERVICIOS

La suscrita Jefe de División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, **JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR**, por medio de la presente certifica el cumplimiento del mantenimiento preventivo, por parte de la firma ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S, conforme al contrato No. 00-080-2021 celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) y la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S, cuyo objeto es "*Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo las Direcciones Seccionales de Aduanas de la DIAN a Nivel Nacional"*

La ejecución de los mantenimientos e inclusión de repuestos por parte de la firma contratista se realizó, en concordancia con la información registrada en el siguiente cuadro:

MARCA	SERIE	CIUDAD	AREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REQUISICIÓN DE REPUESTOS
L3 COMMUNICATIONS	PX231147	Pereira	Aeropuerto Internacional Matecaña (Viajeros Internacionales)	1	0	En el aparte de requisición de repuestos se señala Tanque de rayos X – 2 tarjetas pxda (tal y como en el documento de mantenimiento anterior)

FECHA DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
OCTUBRE 22 DE 2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El equipo se encuentra en funcionamiento, aunque a veces presenta una advertencia y es necesario reiniciarlo. Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina. Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza Se realiza los test de funcionamiento y alineación y se encuentra que hay 4 leds en 3 tarjetas dañados. Se encuentra que el voltaje de alimentación eléctrica del equipo entregada por el aeropuerto es muy alto y esto está afectando la UPS externa y puede afectar los componentes internos del equipo. Se entrega el equipo en funcionamiento Resaltando en observaciones y recomendaciones, algo que ya se había señalado en mantenimientos anteriores: - El tanque tiene fugas de aceite que pueden estar afectando las detectoras. - Se requiere verificar el voltaje de entrada ya que está muy alto y afecta los componentes internos del equipo y de la ups. Ver reporte de servicios de mantenimiento que se anexan.

La presente certificación se expide a los ocho (8) días, del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)

Jenny Paola Robledo Escobar

JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR
Jefe División de Operación Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira

Proyectó: Jenny Paola Robledo Escobar