Bogotá D.C. febrero 23 de 2022

TAW22-027

Señores:

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Bogotá

Referencia: Informe revisión MOTOR EXTRACCION BAÑOS PISOS 1 – 5.

Apreciados Señores.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted con el fin de comentarle que el motor MARCA WEG, 220 VAC, 3 PH MODELO 03MAI2016 - 1032099799. Correspondiente al equipo hongo de la extracción baños piso 1 -5, ubicado en cubierta se encontró fuera de servicio con relevo dañado, breaker en off, se realizó la revisión y presentado un sonido anormal o falla mecánica internamente, al cual se le realizo la valoración técnica el día 23 de febrero 2022 detectando que presenta una falla electromecánica y bobinado quemado.


Como primera opción es realizar mantenimiento al mismo y rebobinarlo para colocarlo en uso nuevamente en uso teniendo en cuenta que la garantía solo es de 30 días.

La segunda opción es realizar el reemplazo del motor por uno nuevo con el fin de colocar el extractor en uso.




03MAI2016 1032099799
3 KW(HP) 0.55(0.75) FRAME 71 INS. CL. F ΔT 80 K
220/440 A 3.05/1.53 min⁻¹ 1690
60 SF 1.15 P.F. 0.69 DUTY S1
AMB. 40°C IP55 Alt. 1000 MOD.TE1BF0X0T
Kg
6202-ZZ
6202-ZZ
MOBIL POLYREX
YY - 220 V
Y - 440 V









Recomendación.

El ideal es realizar el reemplazo o cambio del motor en su totalidad ya que al rebobinar el afectado no se sabría con eficacia como va operar y durante que tiempo.

Una vez más quedamos atentos a resolver cualquier inquietud que se presente respecto a este tema.

Cordialmente,

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.

ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de mantenimiento.