CENTRO DE SERVICIOS PATIA

NIT. 12.906.552-7

TÉCNICO AUTORIZADO DE YAMAHA

REPARACIÓN TÉCNICA DE:

MOTORES FUERA DE BORDA

PLANTAS ELÉCTRICAS

MOTOCICLETAS

RECTIFICACIÓN Y ENCAMISADO DE CILINDROS

SERVICIO DE PRENSA HIDRÁULICA

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES

San Andrés de Tumaco
06 Julio 2022

Señores:
Parques Nacionales Naturales de Colombia
NIT. 805.003.737-3.



Cotización

Le estamos cotizando muy amablemente los siguientes materiales y mano de obra para el mantenimiento preventivo de los motores y bote de su institución.

REFERENCIA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
Embarcaciones, La Yubarta 180C; y Bote La Tinigua 255C	1	Mantenimiento sistema eléctrico: luces navegación, bomba de achique	Unidad	2	$140.000	$26.600	$333.200
	2	Revisión y cambio de aceite del sistema de dirección hidráulica	Unidad	2	$120.000	$22.800	$285.600
Un motor fuera de borda Yamaha 50 HP. Un Motor Yamaha 100 HP	3	Cambio aceite de trasmisión	Unidad	2	$40.000	$7.600	$95.200
	4	Suministro de aceite de trasmisión.	Unidad	2	$40.000	❖	$80.000
	5	Cambio de filtros de gasolina, racores (uniones) para evitar fugas o pérdidas de combustible.	Unidad	2	$80.000	$15.200	$190.400
	6	Revisión sistema de refrigeración	Unidad	2	$120.000	$22.800	$285.600
	7	Mantenimiento sistema eléctrico	Unidad	2	$160.000	$30.400	$380.800
	8	Limpieza y sincronización general sistema de combustible	Unidad	2	$424.000	$80.560	$1.009.120
	9	Aleta estabilizadora	Unidad	2	$96.500	$18.335	$229.670
	10	Filtro de aceite	Unidad	2	$66.670	$12.667	$158.674
	11	Cambio de aceite de Carter	Unidad	2	$120.000	$22.800	$285.600
	12	Suministro de aceite Supra 4t 20w 50	Unidad	2	$109.550	❖	$231.000
	13	Revisión de la hélice de propulsión (aspas que no se encuentren corroidas o falla mecánica)	Unidad	2	$40.000	$7600	$95.200

CSP 1 MOTORES FUERA DE BORDA CALLE DEL COMERCIO BARRIO PANAMA TEL: 7271482 FAX: 7272922
CSP 2 MOTOCICLETAS CALLE NUEVA CREACIÓN TEL: 7270424 FAX: 7271089
Tumaco – Nariño

CENTRO DE SERVICIOS PATIA

NIT. 12.906.552-7

TÉCNICO AUTORIZADO DE YAMAHA

REPARACIÓN TÉCNICA DE:

MOTORES FUERA DE BORDA

PLANTAS ELÉCTRICAS

MOTOCICLETAS

RECTIFICACIÓN Y ENCAMISADO DE CILINDROS

SERVICIO DE PRENSA HIDRÁULICA

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES

REFERENCIA	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
Embarcaciones, La Yubarta 180C; y Bote La Tinigua 255C	1	Cambio del paral de la proa de la carpa **Tubo aluminio**	Unidad	2	$981.344	$186.455	$2.335.600
Un motor fuera de borda Yamaha 50 HP. Un Motor Yamaha 100 HP	2	Revisión de terminales de alta (acoples que van a la bateria) 100 amperios si están corroidos por la sal	Unidad	2	$60.000	$11.400	$142.800
	3	Cambio del Kit de bornes marinos (contactos para transmitir la energia de la bateria) si están corroidos por la sal	Unidad	2	$60.000	$11.400	$142.800
					SUBTOTAL		***$5.278.373***
					IVA		**$953.234**
					TOTAL		***$6.281.264***

NOTA:

- El de aceite Supra 4t 20w 50 cambio de nombre; ahora es YAMALUBE 4t 20w 50.
- Al revisar los bornes de batería y los cables si estos salen malo; se tendrían que cambiar, el valor seria 750.000+ iva 142.500 total 892.500 por los dos motores.
- Los ítems con este símbolo no tienen IVA.

Tito Jairo Santana Ante
Técnico Autorizado Yamaha YTA PLATA
C.C. 12.906.552 Tco

CSP 1 MOTORES FUERA DE BORDA CALLE DEL COMERCIO BARRIO PANAMA TEL: 7271482 FAX: 7272922
CSP 2 MOTOCICLETAS CALLE NUEVA CREACIÓN TEL: 7270424 FAX: 7271089
Tumaco – Nariño