Electrónica Modular S.A.S

Su mejor opción en equipos y muebles para oficina.



Ibagué, 11 de noviembre del 2022

Señores
EAAA DEL ESPINAL E.S.P
Aten: Dra. Silvia Liliana Betancourt Prada
Gerente
Espinal, Tolima

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE CONTRATO No. 14-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES, UPS Y ESCANERES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL ESP.

Respetados señores, reciban nuestro cordial saludo,

Por medio de la presente, y con el propósito de dar cumplimiento a satisfacción del contrato **No. 14-2022.**

Estamos presentando, el informe técnico de mantenimientos preventivos y cambio de repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de servidores, UPS y Escáneres de la institución:

EQUIPO	SERIAL	TRABAJO REALIZADO
ESCANER KODAK I1120	53504864	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES Y CAMBIO DE KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
ESCANER KODAK I1120	52509333	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES SE ENCONTRÓ QUE AL LEER LA CARA ADVERSA DE LA HOJA ESTA SALE BORROSA POR DEFECTO EN LA LÁMPARA, REQUIERE CAMBIO DE LÁMPARA. SE REALIZO CAMBIO DE LÁMPARA Y KIT DE MANTENIMINETO, SE REALIZAN PRUEBAS QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO
ESCÁNER KODAK I1120	53504851	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES, LUBRICACION, SE CAMBIO KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7500	5641711016	SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL Y AJUSTES, SE CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO - UNIDAD DE SALIDA, SE REALIZAN PRUEBAS DE DIGITALIZACION QUEDANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.
ESCANER KODA I2400	47625171	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE CAMBIARON RODILLOS DE ARRASTRE Y PAD DE SEPARACION QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.

comercial@electronicamodular.com
serviciointegral@electronicamodular.com
(608) 2644178 - 2641012
(+57) 322 3443021
Cll. 51, No. 7C-48 BRR. Rincón de Piedra Pintada
www.electronicamodular.com



EQUIPO	SERIAL	TRABAJO REALIZADO
ESCANER KODAK I2400	47625152	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES. SE REALIZÓ CAMBIO DE LAMPARA Y KIT DE MANTENIMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO
ESCANER EPSON DS-970	X5Y4000610	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTES, SE ENCONTRO EL SEGURO DE LA TAPA FRONTAL SUELTO YA QUE LA AGUJA DONDE VA EL RESORTE ESTA PARTIDA. SE REALIZARON PRUEBAS QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO
SERVIDOR HP ML380	SGH3301EHH	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOGICO QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO
SERVIDOR IBM X3500	MB	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOGICO QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO
SERVIDOR HP DL-3206	MX240020103	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOGICO QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO
UPS PEI 10KVA	U151706624738667	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO PRUEBA DE AUTONOMIA QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO
UPS TITAN 6KVA	110408-94110004	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO PRUEBA DE AUTONOMIA QUEDANDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.

Cordial saludo,

LUZ MIRYAM VALDERRAMA L.
Representante Legal

NELSON JAVIER DEVIA M.
Jefe de Servicio Técnico