Acandí - Chocó, 16 de agosto de 2022.

DA-100-45-124-2022-220

Ingeniera:
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora red terciaria y ferra
Instituto nacional de vías – INVIAS
atencioncuidadano@invias.gov.co
Calle 25 G No. 73B-90
Bogotá D.C

Asunto: Tercera reiteración de solicitud de apoyo y asignación de recursos sobre el puente metálico rio Arquití, Municipio de Acandí – Departamento del Chocó

Cordial saludo

Retomando la solicitud realizada el día 11 de octubre de 2021 bajo el número de solicitud **DA-100-45-124-2021-312,** en donde muy respetuosamente se le solicitó al instituto nacional de vías (INVIAS) **el** realizar el mejoramiento de las condiciones del puente metálico que se encuentra situado sobre el rio Arquití, en el municipio de Acandí. En vista que a la fecha no he tenido respuesta a dicha solicitud, hoy en mi calidad de alcalde del Municipio, quiero hacer nuevamente un llamado para que por favor mi solicitud sea atendida, estamos frente a una situación angustiante y desesperada, donde no ha sido posible cerrar el puente por ser el único paso terrestre entre los municipios de Acandí y Ungía, frente a este nuevo llamado quiero dejar claramente evidenciado que las condiciones son preocupantes y que hacia cualquier evento desafortunado que se pueda presentar y dado que este puente es propiedad del INVIAS , será el INVIAS el único responsable de cualquier calamidad que esto pueda acarrear.

Las condiciones en las que actualmente se encuentra el puente sumándole las constantes lluvias por encontrarnos en una época de invierno la estructura es vulnerable y propensa al colapso, por tal razón se solicita la asignación de recursos e intervención inmediata, esto en pro de evitar el cierre total del mismo que afectaría de manera directa a los habitantes de la zona en sus actividades diarias y a la economía del municipio como tal.

Como en los anteriores oficios quiero precisar que el puente se encuentra en la vía Balboa - Acandí, con código 44923 a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); los mantenimientos periódicos o rutinarios no presentaron una frecuencia que garantizara el sostenimiento de la estructura y ahora la comunidad es la mayormente afectada.

Cordialmente

ALEXANDER MURILLO ROBLEDO
Alcalde Municipal – **Acandí, Chocó**

ANEXO FOTOGRAFICO



Grafica 1 – Condiciones actuales del tablero del puente, donde se evidencia que hay tablones caídos y su condición es crítica.



Grafica 2 – Sitios críticos donde se evidencian ruptura de las tablas lo cual hace el puente intransitable



Grafica 3 – Sitios críticos



Grafica 4 – Zona colapsada del puente