RV: Mantenimiento lotes 1 y 3 acompañamiento supervisión

Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>

Jue 1/09/2022 10:13 AM

Para: Roberto Ariza <solielsasbarranquilla@gmail.com>;mikefabricea@gmail.com <mikefabricea@gmail.com>

CC: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>;Carolina Valencia Muñoz <cavalenciam@sena.edu.co>;Luis Felipe Garcia Tabares <lfgarciat@sena.edu.co>;Luisa Fernanda Giraldo Montoya <lfgiraldo@sena.edu.co>;Santiago Emilio Calvo Betancur <sacalvob@sena.edu.co>

Cordial saludo Roberto,

A la fecha no han llegado las soluciones de calibración, repuestos pendientes, ni se ha hecho el mantenimiento correctivo requerido a los equipos contratados.

Aunque el técnico ha estado en la TecnoAcademia, sin esos insumos no puede culminar el proceso.

Recuerde que usted solicitó la prorroga hasta el 8 de septiembre, tiempo dentro del cual se debe ejecutar lo pendiente para no incurrir en un incumplimiento del contrato.

Quedo atento a su llamada, dado que no se pudo hacer la comunicación por celular.

Dayro Alexis Giraldo Bustamante
Dinamizador TecnoAcademia de Manizales
dagiraldob@sena.edu.co
Tel.: +57 (6) 8931720 - Ext.63758
Carrera 25 Nro. 55B-150 Bloque C - Manizales Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Luis Felipe Garcia Tabares <lfgarciat@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 1 de septiembre de 2022 9:13 a. m.
Para: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>
Cc: Luisa Fernanda Giraldo Montoya <lfgiraldo@sena.edu.co>; Carolina Valencia Muñoz <cavalenciam@sena.edu.co>; Santiago Emilio Calvo Betancur <sacalvob@sena.edu.co>
Asunto: Mantenimiento lotes 1 y 3 acompañamiento supervisión

Buenos días

Espero que esté muy bien.

Dayro le informo que con respecto al mantenimiento de Ciencias Básicas hay dos novedades, una tiene que ver con el Multiparámetro y es que tiene la tarjeta madre con un corto circuito según lo informado por el contratista Mike. Esta novedad se presentó debido a que las pilas que tenía por el tiempo precipitaron un líquido sobre unos chips de la tarjeta y eso está causando la interferencia. Al ser un mantenimiento correctivo ¿debería existir un reemplazo de la tarjeta? Por otro lado y también

relacionado con el mismo equipo aún no se evidencia que llegue ni la sonda que necesita de reemplazo ni los reactivos para la calibración.

Por lo anterior, debido a la falta de las soluciones calibradoras, los medidores de pH tampoco se han calibrado.

Quedo pendiente de cualquier inquietud

Atentamente

Luis Felipe García Tabares
Facilitador Ciencias Básicas - TecnoAcademia
lfgarciat@sena.edu.co
Cel.: 3127018677
Calle 73 # 19 - 73 Bl 2 Apto 101
Manizales - Caldas

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Luis Felipe Garcia Tabares
Centro De Automatizacion Industrial
Contratista
lfgarciat@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Kilómetro 10 Vía al Magdalena,Manizales

@SENAcomunica www.sena.edu.co