Grupo Empresarial
Doriautos

INFORME DE EJECUCIÓN:

CONTRATO:	**MINIMA CUANTIA.** **MC-RCDB-CCIT-007-2022**
CONTRATANTE:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
CONTRATISTA:	GRUPO DORISA S.A.S
OBJETO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	trece millones ochocientos setenta y siete mil novecientos sesenta pesos con cero centavos ($ 13.877.960,oo)
VALOR DEL ACTA PARCIAL:	$ 6.576.762.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN:	hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	25 de abril de 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME:	25 de abril de 2022 al 13 de junio de 2022

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente a, **CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE**

Grupo Empresarial Doriautos

OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA. En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato en referencia, realizamos: suministro de los repuestos y mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA.**

De este modo se recibe entonces en nuestro CSA el vehículo Hyundai H100 modelo 2006 de placas UPQ329, al cual se realizó alistamiento para revisión tecnicomecanica, donde se evidenciaron afectaciones en los sistemas de frenos, eléctrico, de combustible y otros detalles como fugas y plumillas en mal estado. Los trabajos realizados para el vehículo se describen en detalle a continuación:

HYUNDAI H100 DE PLACAS UPQ329:

En esta entrada a taller, el vehículo de placas UPQ329 es sometido a inspección general evidenciándose afectaciones en el sistema de frenos con guayas de freno de parqueo en mal estado, mangueras de freno traseras deterioradas, fuga de líquido por cilindros de frenos y bandas con desgaste excesivo. De este mismo modo se encuentra el sistema eléctrico en condiciones limitadas para la operación del vehículo en condiciones normales, con la batería en mal estado y bombillos dañados, y adicionalmente se encuentra bombín averiado. Finalmente se ejecuta, como producto, la revisión tecnicomencanica verificando así el estado óptimo de salida/entrega del vehículo. El listado de repuestos y servicios para el vehículo de placas UPQ329 se relaciona a continuación:

Grupo Empresarial

Doriautos

C/O	Descripción Operación y Repuestos	Cant.
R	GUAYA FRENO PARQUEO	2
R	BOMBILLO TECHO	1
R	BOMBILLO STOP	2
R	MANGUERA FRENO TRASERA	2
R	BATERIA	1
R	MANGUERA FRENO DELANTERA	2
R	PLUMILLA LIMPIAVIDRIO	2
R	CILINDRO FRENO	2
R	BOMBIN COMBUSTIBLE	1
O	TECNICOMECANICA	1
O	SERVICIO DE MECANICA	1
O	EMPASTADA DE BANDAS	1

Grupo Empresarial
Doriautos





Grupo Empresarial
Doriautos





Grupo Empresarial
Doriautos





Cuente con nuestro **GRUPO EMPRESARIAL DORIAUTOS**, su gran aliado para solucionar las fallas de su vehículo.

Atentamente,

Grupo Empresarial
Doriautos



CRISTIAN BERASTEGUI BARRANCO
Director de Postventa y Calidad