Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACION VENTANILLA 1 Y 2

SERIAL 5D078ABPAD5BEB7

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACION VENTANILLA 3 Y 4

SERIAL 5D078ABPAD30615

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACION VENTANILLA 5 Y 6

SERIAL 4E027D1PAGAE006

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACION VENTANILLA 1 Y BIOMIG

SERIAL 5D078ABPAB11420

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACION VENTANILLA 6

SERIAL 5D078ABPAD4EE5B

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACION VENTANILLA 1 Y 3

SERIAL 5D078ABPAD13515

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACION FILA DE ESPERA

SERIAL 5D078ABPAD09114

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACION VENTANILLA 2 Y 6

SERIAL 4E027D1PAGB0712

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN ESCALERAS /ESCALERAS_109

SERIAL 5D078ABPAD84782

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN COMUNICACIONES

SERIAL 2G01563PAW00131

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 24/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIAN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN OFICINA_216

SERIAL 5D078ABPAD3BE36

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

HECTOR RUIZ	JULIAN PERALTA
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE