Control de Temperatura en la Bodega

Fecha	Control de Temperatura				Control de Humedad			
	Actual	Mínima	Máxima	Observación	Actual	Mínima	Máxima	Observación
28/12/22	17	15	21		48	45	50	
28/12/22	19	17	22		47	45	52	SOF, correas.
29/12/22	18	15	21		45	44	51	
29/12/22	19	18	23		43	42	50.	SOF, correas.
30/12/22	20	15	22		45	44	51	
30/12/22	21	18	23		46	45	52	SOF, correas.
02/01/23	16	15	21		43	42	50	
02/01/23	18	17	22.5		44	42	50	SOF, correas.
03/01/23	15	14	21		46	44	51	
03/01/23	18	17	20.5		47	45	50	SOF, correas.
04/01/23	17	15	21		45	43	51	
04/01/23	18	16	22.5		48	46	52	SOF, correas.
05/01/23	16	15	21		50	48	51	
05/01/23	19	18	22		51	48	52	SOF, correa.
06/01/23	17	15	21		48	47	51	
06/01/23	18	17	22		49	46	50	SOF, correa
07/01/23	16	15	20		50	49	51	SOF, correa
07/01/23	18	16	21		47	46	50	SOF, correa
10/01/23	17	15	20		48	47	51	
10/01/23	18	16	21		48	46	53.5	SOF, correas.
11/01/23	19	17	22		50	49	51	
11/01/23	18	17	23		51	50	52	SOF, correas.
12/01/23	16	15	21		50	49	53	
12/01/23	18	16	22		49	48	50	SOF, correas.
13/01/23	18	17	22		51	50	52	
13/01/23	19	17	22.5		48	48	50.5	SOF, correas.
16/01/23	16	15	21		47	46	51	
16/01/23	18	16	22		50	49	52	SOF, correas.
17/01/23	17	15	21		51	48	53	
17/01/23	18	16	22.5		50	48	52	SOF, correas.

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces al día. En la mañana entre las 7:00 y las 7:30 y en la tarde entre las 4:30 y 5:00.

El termómetro se puede transportar a cualquier área de la bodega para realizar las mediciones.

El finalizar las mediciones se debe dejar colocado en la base.

No golpearlo, No mojarlo y No dejarlo en posiciones a las cuales no corresponde el equipo.

INTERARCHIVOS

Control de Temperatura en la Bodega

Fecha	Control de Temperatura				Control de Humedad			
	Actual	Mínima	Máxima	Observación	Actual	Mínima	Máxima	Observación
18/01/23	16	15	20		47	45	50	
18/01/23	18	16	21		48	45	51	Sofi Correa.
19/01/23	17	16	21		47	44	51	
19/01/23	18	16	22		45	45	52	Sofi Correa S.
20/01/23	17	16	21		46	45	53	
20/01/23	19	17	22		46	46	51	Sofi Correa Sandoval.
23/01/23	16	16	20		47	45	50	
23/01/23	18	17	21		48	46	52	Sofi Correa. S.
24/01/23	17	17	21.5		48	47	51	
24/01/23	18	16	22		49	48	51	
25/01/23	17	16	20		47	46	50	Sofi Correas.
25/01/23	19	18	21		48	46	52	
26/01/23	18	17	23		45	44	51	Sofi Correas.
26/01/23	19	19	22		46	45	50	
27/01/23	17	16	21		47	46	51	
27/01/23	18	17	22		48	47	52	Sofi Correas.
31/01/23	16	15	22		44	45	50	
31/01/23	18	16	21		45	45	51	Sofi Correa.
01/02/23	17	16	20		45	43	49	Sofi Correas.
01/2/23	19	17	21		44	43	49	
02/2/23	16	15	20		45	44	50	
02/2/23	19	16	22		48	46	51	Sofi Correas.
03/2/23	17	16	20		47	45	52	
03/2/23	18	17	22.5		48	46	52	Sofi Correas.

INTERARCHIVOS

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces al día. En la mañana entre las 7:00 y las 7:30 y en la tarde entre las 4:30 y 5:00.

El termómetro se puede transportar a cualquier área de la bodega para realizar las mediciones.

El finalizar las mediciones se debe dejar colocado en la base.

No golpearlo, No mojarlo y No dejarlo en posiciones a las cuales no corresponde el equipo.

INTERARCHIVOS