19

Bogotá D.C., 20 de Noviembre de 2018

API-1005-20181120

Señores:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE COLOMBIA
Atn. Sonia Cristina Uribe Vásquez
Subdirectora de Gestión al comercio Exterior (A)
Carrera 7 No. 6 C 54 Piso 2
Ciudad

REF: ENTREGA INFORME DE SERVICIO 3ER CICLO DE MANTENIMIENTO EQUIPO RAYOS X 2018 Y REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ACTUALIZADOS

Respetado doctor:

Por medio de la presente **ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS** con NIT 900.339.185-5 hace entrega formal del informe de servicio 3er ciclo de mantenimiento Equipos Rayos X 2018 y Reportes de mantenimientos preventivos y correctivos de la ciudad de Barranquilla con las respectivas modificaciones.

Cordialmente,

PROTECTIO INTERNATIONA API S.A.S.

Claudia Patricia Gómez Cortés
Gerente administrativa
Advanced Protection International API SAS
Nit.: 900.339.185-5
Tel.: 5 206783

DIAN No. Radicado 000E2018043045
Fecha 2018-11-21 03 41 23 PM
Remitente ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL
Destinatario Sede NIVEL CENTRAL
Depen SUB GES COMERCIO EXTERIOR
Folios 9 Anexos 0
COR000E2018043045

L3 communications
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Bogotá, 19 de noviembre de 2018

API-20181119-1001

Doctora
ADRIANA MARCELA VELASQUEZ ECHEVERRY
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
DIAN
Edificio Sendas Piso 2
Bogotá, D.C.

Asunto: Reporte de servicio 3er ciclo de mantenimientos equipos rayos x 2018

Respetada Doctora:

Nos permitimos informar las tareas realizadas y las novedades encontradas en el tercer ciclo de mantenimientos de los equipos de rayos x, del contrato celebrado entre la **DIAN Y ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS.**

1. **CALI (AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON AREA DE CARGA)**

- Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos, y se realizan las calibraciones necesarias para mejorar el funcionamiento y su generación de imágenes.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 2 repuestos:

1 **UPS INTERNA PX231 EN FALLA**
1 **JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION**

- Se realiza mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

El equipo se entregó en funcionamiento,

2. **MEDELLIN (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA VIAJEROS INTER 1)**

- Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos y se realizan las calibraciones necesarias para mejorar el funcionamiento y su generación de imágenes.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 5 repuestos:

1 **RODILLO MOTRIZ SENSOR POWER CONTROL CON RUIDO Y BAJA CAPACIDAD DE POTENCIA**
1 **MONITOR DE VIDEO CON SOFTWARE PX231 CON MALA VISUALIZACION DE IMÁGENES**
1 **UPS INTERNA PX231 CON FALLAS DE ENERGIA**
1 **JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION**
1 **TARJETA CONTROLADORA GDB PRESENTANDO FALLAS**

- Se realiza el mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

El equipo se entregó en funcionamiento,

3. MEDELLIN (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA AREA DE VIAJEROS 2)

Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos, y se realizan las calibraciones necesarias para mejorar el funcionamiento y su generación de imágenes.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 3 repuestos:

1 **UPS INTERNA PX231 CON FALLAS DE ENERGIA**
1 **JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION**
1 **UPS EXTERNA PX231 DE 3KVA EN FALLA**

- Se realiza el mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

El equipo se entregó en funcionamiento,

4. CUCUTA (ZONA FRONTERA VILLA ROSARIO)

Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos y se realizan las calibraciones necesarias para mejorar el funcionamiento y su generación de imágenes.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 2 repuestos:

1 **MONITOR DE VIDEO CON SOFTWARE PX231 CON MALA VISUALIZACION DE IMAGENES**
1 **JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION**

- Se realiza el mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

El equipo se entregó en funcionamiento,

5. BARRANQUILLA (AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO AREA DE VIAJEROS)

Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos, pero no se puede probar el equipo.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 1 repuesto:

1 JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION

- Se realiza el mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

No es posible saber si esta en funcionamiento, ya que no fue posible probarlo, porque se encuentra en una zona donde no hay red eléctrica para este. Se recomienda poner a funcionar este equipo y tenerlo en una zona con aire acondicionado.

6. BARRANQUILLA (AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO AREA DE CARGA)

Este equipo se encuentra a modo de préstamo a la Aerocivil en el aeropuerto de San Andrés y se le han realizado los mantenimientos preventivos cada dos meses.

El equipo se encuentra en funcionamiento.

7. PEREIRA (AEROPUERTO MATECAÑA ZONA VIAJEROS INTER)

Se realizó el mantenimiento preventivo que consta de la limpieza del equipo y de sus componentes mecánicos y electrónicos, y se realizan las calibraciones necesarias para mejorar el funcionamiento y su generación de imágenes.

Se encuentra que el equipo requiere del cambio de 2 repuestos:

1 MONITOR DE VIDEO CON SOFTWARE PX231 CON MALA VISUALIZACION DE IMAGENES
1 JUEGO DE CORTINAS DE ENTRADA Y SALIDA CON ESCAPE DE RADIACION

- Se realiza el mantenimiento correctivo del equipo, instalando las partes que se solicitaban

El equipo se entregó en funcionamiento,

communications
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

RECOMENDACIONES

Se recomienda adquirir los forros protectores para proteger mejor los equipos del clima y el ambiente.

Se recomienda tener en funcionamiento los equipos constantemente para que estos no sufran daños por la humedad, clima y ambiente

Se recomienda que los equipos estén almacenados a una temperatura máxima de 23 grados y protegidos de los efectos de la temperatura y el ambiente, para evitar fallas en sus componentes electrónicos y mecánicos.

Se recomienda realizar los mantenimientos cada dos o tres meses, con el fin de preservar la integridad de los equipos y de sus componentes mecánicos y electrónicos.

Agradezco su amable atención y quedo atento a sus comentarios,

Cordial saludo,

Paulo Cesar Ardila Nieto
Director de Ingeniería
Advanced Protection International API S.A.S.
Cel. 320 4121561
pardila@api-int.com