

INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA LA PERSEVERANCIA

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
09 mayo del 202

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de abril se realizó retiro de malla deteriorada con grasa y suciedad de la parte alta de la estructura de la plaza La Perseverancia Se realizo instalación de barreras físicas en parte alta y ventanas de la plaza	**Antes**  **Después** 	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza e instalación de extractores de grasa en los restaurantes de la plazoleta de comidas.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas (malla electrosoldada) en ventanas, partes altas de la estructura de la plaza. Además, se realiza limpieza de las partes altas de (excrementos, plumas, grasa), de la estructura alta de la plaza La Perseverancia.	   	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza La perseverancia.

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos la instalación de extractores de grasa en los restaurantes de la plazoleta de comidas.
2. Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza La perseverancia.
3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza
4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES..

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico