INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA RESTREPO

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
07 julio del 2022

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de junio se realizó la instalación de barreras físicas en los techios de la parte alta de la estructura de la plaza El Restrepo Se realizo instalación de barreras físicas en parte alta de la cubierta.	**Antes**  **Después** 	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza e instalación de las barreras físicas.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas en la cubierta de la plaza. Además, se realiza limpieza de las partes altas de (excrementos, plumas, grasa), de la estructura alta de la plaza Restrepo.	 	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza Restrepo.

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos el mantenimiento adecuado de las barreras físicas de la cubierta en la plaza Restrepo.
2. Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza Restrepo.
3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza
4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES.

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico