
Bogotá, agosto 30 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **FONTIBON II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Exteriores zona de restaurantes partes altas.	Control de palomas con instalación de barreras fiscas	Instalación de platina troquelada pintada en anticorrosivo blanco.	90 m2	
Caja inspección aguas zona de ferretería zona de parqueaderos	Control de roedores con instalación de barreras fiscas.	Instalación de tapa nueva fundida en concreto.	20 m2	
Espacios sobre paneles sobre paredes zona de artesanías y matas.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Instalación de lámina galvanizada espacios.	115 m2	 

Zona de canaleta ingreso 2 nivel.	Instalación de barreras físicas para control de palomas	Instalación de malla galvanizada electrosoldada recubierta PVC sobre la canal.	**30 m2**	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS