
Bogotá, octubre 05 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **SANTANDER II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Perfilería cubierta principal costado sur y norte, zona de ventanera y espacios entre tejas y vigas.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	1. Instalación de barreras físicas (lamina acero) sobre espacios entre cubierta y perfil de cercha. 2. Selle de espacio entre tejas y viga con poliuretano. 3. Hermetizaciòn de ventanera. Estas actividades con el fin de evitar movilización de roedores al interior de la plaza.	120 m2 25 m2 90 m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS