

Bogotá, noviembre 04 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **TRINIDAD GALAN II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Mantenimiento cárcamos, fundición tapa alcantarillado, instalación banda a piso bodega, resane de huecos en áreas comunes y baño.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	1. Cauchos, selle de orificios con cemento y cambio de rejillas dañas.	35 m2	  

Acrílicos quemados partes alta ventanera.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Instalación de barreras físicas (cambio de 42 vidrios) evitar ingreso de palomas.	145 m2	
Barreras físicas zona de cocinas	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Instalación de barrera físicas platina troquelada	135 m2	

Zona parqueaderos, exterior costado sur, ondulación teja laterales.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Limpieza en seco de zonas afectadas por palomas, instalación de barreras físicas malla galvanizada electrosoldado pvc. Sistema de acceso manlif.	140 m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS