TRABAJOS CRITICOS	RELACIÓN DE PELIGROS				EMPRESA		NIVEL DE RIESGO	CONTROLES
	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	HIGIENE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	¿ESTÁ PRESENTE?	¿CÓMO SE ENCUENTRA?		
TRABAJO EN ALTURAS	BIOLOGICO	VIRUS, BACTERIAS	X		SÍ	EN TODAS LAS LABORES DE ALTURAS DE LA EMPRESA DE DECORACIONES Y ACABADOS	MEDIO	USO ADECUADO DE LAS EPP(TAPABOCAS GUANTES GAFAS DE PROTECCION)
	FÍSICO	RUIDO	X				MEDIO	TAPAOIDOS
	QUÍMICO	LÍQUIDOS, POLVOS ORGANICOS E INORGANICOS, MATERIAL PARTICULADO	X				ALTO	USO ADECUADO DE LAS EPP(TAPABOCAS GUANTES GAFAS DE PROTECCION)
	PSÍCOSOCIAL	CARGA LABORAL	X				MEDIO	PAUSAS ACTIVAS, MANEJO DE TIEMPOS DE LABORES
	BIOMECANICO	ESFUERZO, POSTURA		X			ALTO	CONTROLES DE INGENIERIA, PAUSAS ACTIVAS,
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO, MECANICO, LOCATIVO		X			MEDIO	CONTROL ADMINISTRATIVO (CAPACITACION, CHARLAS)
ESPACIOS CONFINADOS	BIOLOGICO	BACTERIAS, HONGOS	X		NO	N/A	N/A	USO DE EPP (CUBREBOCAS, GUANTES Y CARETA)
	FÍSICO	ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, PRESIÓN ATMOSFERICA		X				ADECUADO SISTEMA DE ILUMINACIÓN (SUSTITUCIÓN)
	PSÍCOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	X					ATENCIÓN PSICOLOGICA, ACTIVIDADES PARA MINIMIZAR EL ESTRÉS (ADMINISTRATIVO)
	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVO	X					PAUSAS ACTIVAS (ADMINISTRATIVO)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESPACIOS CONFINADOS		X				CAPACITACIÓN SOBRE ESPACIOS CONFINADOS (ADMINISTRATIVO)
TRABAJO EN CALIENTE	BIOLOGICO	RICKETECIA	X		SÍ	EN LA UBICACIÓN PUEDE PRESENTARSE VIRUS, BACTERIAS Y RIKETCIAS	MEDIO	TENER ENCUENTA LOS LUEGARES DONDE SE VAYA A ELAVORAR PARA MEJORAR LAS CONDICCIOENS EPP.
	FÍSICO	TEMPERATURAS EXTREMAS	X		SÍ	AL MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS AXICOR Y LA CHISPA DE LA SOLDARURA	ALTO	BOTAS, PETOS, GUANTES Y SUS CARETAS PARA EVITAR CHISPAS EN LA CARA
	QUÍMICO	HUMOS METALICOS NO METALICOS		X	SÍ	LA PINTURA Y LOS COMPLEMENTOS CON LOS QUE SE MEZCLA O DILUIRLO	MEDIO	MASCARILLAS ADECUADAS CON SUS CONTROLES DE INSTEPCIONES
	PSÍCOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	X		SÍ	EL SOBRE CARGO DE LAS TAREAS Y EN EL TIEMPO DE LAS ENTREGAS	MEDIO / ALTO	TENER UN CONTROL MUY CRONOGRAMA CON LOS TRABAJADORES, PARA LLEVAR UNA SON ZONA DE CONFORT Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES,
	BIOMECANICO	POSTURA,ESFUERZO, MOVIMIENTO REPETITIVO		X	SÍ	NO REALIZAN PAUSAS ACTIVAS Y MANTIENE EN UNA POSTURA DE UN SOLO ANGULO	MEDIO	REALIZAR CHARLAS Y PAUSAS EN PLENA ACTIVIDAD DONDE SE VEA RUTINARIO PARA QUE ASI EL TRABAJADOR TOME UN DESCANSO Y PUEDA CONSEGUIR UNA MEJOR DESTRESA Y RENDIMIENTOS.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO,TECNOLOGICO , ELECTRICO		X	SÍ	EXPLOCIONES CHISPAS CON RIESGOS DE FIGUA	MEDIO / ALTO	EXTINTORES, DEMARCARIONES Y SEÑALIZACIONDES
SUSTANCIAS QUÍMICAS	BIOLOGICO	BACTERIAS, VIRUS	X		SÍ	ESTÁ PRESENTE EN LA EMPRESA EN LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR Y LABORES DE ASEO GENERAL	MEDIO	CONTROL DE INGENIERIA, USO ADECUADO EPP, LAVADO DE MANOS, CHARLAS OCUPACIONAL
	QUÍMICO	MATERIAL PARTICULADO, POLVOS ORGANICOS, LIQUIDOS, GASES Y VAPORES, HUMOS METALICOS, MATERIAL PARTICULADO	X				MEDIO	USO ADECUADO DE EPP, CONTROL ADMINISTRATIVO (CAPACITACION DEL PERSONAL, USO DE FORMATOS Y PERMISOS DE TRABAJO)
	PSÍCOSOCIAL	ESTRES LABORAL	X				ALTO	PAUSAS ACTIVAS, DIVIDIR CARGA LABORAL
	BIOMÉCANICO	MALAS POSTURAS, REPETITIVAS, MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	X	X			MEDIO	PAUSAS ACTIVAS, MANEJO DE TIEMPOS EN LABORES, CONTROL DE INGENIERIA
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO, TECNOLOGICO		X			ALTO	CONTROL DE INGENIERIA, USO ADECUADO EPP, LAVADO DE MANOS, CHARLAS OCUPACIONAL

John Herrera
Karol Rios
Sybel Blanco
Ashley Sarmiento