AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
NIT 900.452.410-0
6/FEB-2023-7:50am
RECIBIDO PARA ESTUDIO

Bogotá D.C, 04 de febrero de 2023

04-104-0025-2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
Representante legal
Carrera 96 N°72-49
Bogotá D.C

Ref. Contrato de interventoría N° 342-2022 (71937), cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico".

Asunto: Apremio por la NO reinstalación de Medidores en las acometidas de acueducto.

Estimados:

El día de hoy en el desarrollo del comité técnico No. 23, que a su vez contó con el recorrido por los frentes de obra, con los profesionales de apoyo a la supervisión, y demás profesionales de la firma contratista y de la interventoría, se pudo evidenciar que aún no se han reinstalado los medidores de las acometidas a los predios señalados en la tabla que se relaciona a continuación, esto a pesar de que la interventoría ya se lo había requerido de manera informal y mediante el registro en la bitácora, los días 16 y 24 de enero del presente año.

SECTOR	CIV	DIRECCIÓN
ISLANDIA	7004416	Cra 82 bis 73b-14
		Cra 82 bis 73b-08
		Cra 82 bis 73b-04
		Cra 82 bis 73b-11
		Cra 82 bis 73b-05
	7004408	Cra 82 bis 73b-78
		Cra 82 bis 73b-72
		Cra 82 bis 73b-64
		Cra 82 bis 73b-60
		Cra 82 bis 73b-23
		Cra 82 bis 73b-23A
		Cra 82 bis 73b-67
		Cra 82 bis 73b-61
		Cra 82 bis 73b-61ª

	7004396	Cra 82 bis 73A-40
		Cra 82 bis 73A-34
		Cra 82 bis 73A-30
		Cra 82 bis 73A-24
		Cra 82 bis 73A-18
		Cra 82 bis 73A-45
		Cra 82 bis 73A-39
		Cra 82 bis 73A-29
		Cra 82 bis 73A-25
	7004382	Cra 82 bis 73A-10
		Cra 82 bis 73A-04
		Cra 82 bis 73A-05
		Cra 82 bis 73A-09
	7004364	Dg 82 F 73A-15
		Dg 82 F 73A-21
		Dg 82 F 73A-27
		Dg 82 F 73A-33
		Dg 82 F 73A-39
		Dg 82 F 73A-47
	7004371	Cra 82 bis 73-60
		Cra 82 bis 73-56
		Cra 82 bis 73-50
		Cra 82 bis 73-40
	7004370	Cll 73 bis 82G-28
		Cll 73 bis 82G-22
		Cll 73 bis 82G-14
		Cll 73 bis 82G-10
		Cll 73 bis 82G-06
		Cll 73 bis 82G-02
POTRERITOS	7002858	Cll 88 bis 81A-14
		Cll 88 bis 81A-11
	7002838	Cll 88 bis 81A-30
		Cll 88 bis 81A-20
		Cll 88 bis 81A-10
		Cll 88 bis 81A-08
		Cll 88 bis 81A-04
		Cll 88 bis 81A-04ª
		Cll 88 bis 81A-09
		Cll 88 bis 81A-07
		Cll 88 bis 81A-05
	7002801	Cll 88 bis 80A-30
		Cll 88 bis 80A-24
		Cll 88 bis 80A-18
		Cll 88 bis 80A-14
		Cll 88 bis 80A-04
		Cll 88 bis 80I-04
		Cll 88 bis 80I-03
	7002757	Cll 88 bis 80A-54
		Cll 88 bis 80A-48
		Cll 88 bis 80A-46
		Cll 88 bis 80A-42
		Cll 88 bis 80A-36
		Cll 88 bis 80A-28
		Cll 88 bis 80A-51
	7002730	Cll 88 bis 80A-24
		Cll 88 bis 80A-20

		Cll 88 bis 80A-16
		Cll 88 bis 80A-41
		Cll 88 bis 80I-80
EL REMANO I	7002819	Cll 73B 88-05
		Cll 73B 88-17
	7002743	Cll 73ª bis 88-07
		Cll 73ª bis 88-09
	7002710	Cll 73ª bis 88-21
		Cll 73ª bis 88-27
		Cll 73ª bis 88-33
		Cll 73ª bis 88-39
		Cll 73ª bis 88-45
		Cll 73ª bis 88-51
		Cll 73ª bis 88-06
	7002589	Cll 73b bis 88-07
		Cll 73b bis 88-19

Como es de su conocimiento, los medidores son un elemento de control que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para contabilizar el agua potable suministrada a cada propietario de la vivienda, procedimiento que se encuentra interferido y que puede derivar en una sanción por parte de dicha Entidad.

En ese sentido, conminamos a la firma contratista para que en un término no mayor a tres días hábiles se cuente con la reinstalación de todos los medidores relacionados, de lo contrario se adelantaran las gestiones pertinentes de tipo legal, que obliguen a su cabal cumplimiento. De igual manera, se insta a que, para las demás intervenciones, se modifique el proceso constructivo a fin de evitar al máximo, el retiro provisional de este elemento en el ejercicio de lecciones aprendidas del proceso.

Cordialmente,

RICARDO TAFUR TAFUR
DIRECTOR DE PROYECTO

Elaboró: DPAF
Revisó/Aprobó: RTT
Anexo Sin anexos
C.C. Ing. Diego Alexander Barreto Gutiérrez – Ing. Infraestructura FDLB
Juan Edidson Vargas Mesa – Ing. Infraestructura
Martha Graciela Ríos Martínez – Funcionaria EAAB.