

12/03/2023 EXT 2091, ID 526 en AK 14 x CLL 15 se realizan actividades de cambio de tapas por hurto (TAPA ANTIVANDALICA)



tiempo: Nublado sin lluvia.

INSP. INTERVENTORIA

EXT. 2093, ID 543 en AK 14 x CLL 11, se realizan actividades de cambio de tapas por deterioro (TAPAS CONVENCIONALES)




tiempo: Lloviznando hasta 2:00 pm, lluvia fuerte desde 2 pm en adelante

INSP INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner


16/03/2023 EXT 3410, ID 779 en KR 60 x CLL 3 se realizan actividades de mantenimiento cambio de postes, agentes de tránsito llegan 11:00 am, tiempo soleado.



Tiempo soleado

INSP INTERVENTOR

17/03/2023 EXT 1497, ID 278, en KR 7X x CLL 170 se realizan actividades de cambio de tapa por deterioro, (TAPA CONVENCIONAL) tiempo seco.




cambio tapa

INSP INTERVENTOR

Norma


Powered by CamScanner

EXT. 1495 ID 268 en KR 72 x CLL 167 se realiza actividad de cambio de poste por siniestro, sin agentes de movilidad tiempo soleado



INSP INTERVENTORIA


1/03/2023 EXT 3443, ID 1048 en AK 14 x CL 36 SUR se realizan actividades de cambio de poste por siniestro, tiempo soleado



INSP INTERVENTORIA

Norma
Powered by CamScanner


Ext 2162, Id 500 en AK 28 x AC 34 se realizan actividades de cambio de tapa por deterioro (TAPA ANTIVANDALICA



Tiempo seco


INSP INTERVENTORIA

21/03/2023 Ext. 3461 Id 858, en KRA 78 B x CL 26 SUR se realizan actividades de retiro de poste por siniestro, soleado




Insp. Interventoria

23/03/2023 EXT. 2953, ID 814, en AC 63 x KR A III C se realizan actividades de instalación de tapas por hurto (1 antivandalica + 1 convencional)




INSP INTERVENTORIA


24/03/2023 EXT 2953 ID 814 en KR 111C x AC 63, se realizan actividades de instalación de tapas. (1 antivandalica + 1 convencional)



INSP INTERVENTORIA

24/03/2023 EXT 1131 ID 309 en KR 17 x CL 63 C, cambio de poste por siniestro, soleado







Cambio de poste

INSP INTERVENTORA

25/03/2023 EXT 3081, ID 1768, en KR 3 x CL 30A SUR se realizan actividades de implementación de postes nuevos, y se soldan (11) tapas



CL 30 SUR




Implementación nuevo

INSP INTERVENTORIA

Norma


Powered by CamScanner

28/03/2023 EXT 1033 ID 151, en KRA 49 x AC 134 se realiza soldadura de 3 tapas de cajas. Soleado



Marcela Gómez
INSP INTERVENTORIA

EXT: 1034, ID 22 en KR 10 x AC 134, se realiza soldadura de tapas




INSP INTERVENTORIA

Norma


Powered by CamScanner

8/03/2023 EXT 1476, ID 202, en AK 20 x CL 80 se realizan soldadoga y cambio de tapas (convencional), soleado



INSP INTERVENTORIA

EXT 2210, ID 1361 en AK 70 x CL 63 C, se realiza soldadra de tapas, soleado




INSP INTERVENTORIA


Norma

Powered by CamScanner

28/03/2023 Ext 1072, ID 257 en AK 14 x CL 66, se realizan 1 cambio de tapa y una instalación de tapa tiempo soleado




Ext 2094, ID 544 en AK 14 x CL 10 en actividades de cambio de tapa y soldadura, tiempo soleado




INSP INTERVENTORIA

28/03/2023 EXT 3186, ID 677 en AK 30 x AC 3, se realizan actividades de cambio de tapas y soldadras, soleado.



Inp Interventora

EXT 1202 ID 273 en TU 60 x AC 100 se realizan soldaduras de tapas



INSP INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner