























H	POSICION ERRONEA DE LA PINZA ANTES DE SALIR richtung Ausfahrt verschoben	2012-02-13	SFA	I	Fehlstellung Klemme (einfahrts.) Richtung Ausfahrt verschoben	2012-11-08	Grabner Ch.
G	POSITION FEDERKRAFTPR. RICHTIGGEST. BLENDE AUSKUPPELSICHERUNG GEDREHT	2011-12-05	Ludescher M.	-	Maß Auskuppelsicherung bei 493° hinzugefügt	2013-04-08	Ludescher M.
F	MODIFIC.: POSICION ERRONEA DE LA PINZA ANTES DE SALIR	2010-09-20	Ludescher M.	J	Blenen Seillage horizontal ausgetauscht	2014-03-12	Kile
E	AREA DE POSIC.ERRONEA DE LA PINZA DEFINIDA	2009-11-23	S. Blach				
D	MODIFICADO: VALORES DE AJUSTE P.POS.HOR. DEL CABLE Y SEGURO DE DESEMBRAGUE SH	2009-04-28	Kastner Chris				
C	POSICION ADICIONAL: CONTROL DE FUERZA DE APRIETE	2008-03-25	Benzer Mario				
B	MODIFICADA: DESIGNACION DEL SEGURO DE EMBRAGUE	2007-11-23	Grabner Ch.				
A	POSIC.ERRONEA DE LA PINZA ANTES DE SALIR CORREGIDA Y REUBICADA	2007-02-09	Kastner Chris				

Cambio | Revision | Fecha | Nombre | COMPROBACIÓN

Doppelmayr® Innere Point GmbH Hechenbichlerstr. 8-10 A-6850 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/10 | peso bruto | Fecha: Dibujo 2007-01-15, Cambio 2014-03-12 13:13:02 | Nombre: Kastner Chri, Ludescher M

FACTOR: 0.354

Solicitud: Ciudad Bolivar
Encargo: MAA0002698 Cotización: X

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
A108
UNIG

N° Doppelmayr: 20048517E003001.c
N° de pieza: 20072195E003001
Hoja: J
N° de plano: 10454783
Tamaño: A0

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR GARAUBAHN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL ART. 10 DEL AKT DE SU ELABORACIÓN A INNERE PATENT GMBH. NO PUEDA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.