Informe estado actual cubiertas nave 4

Centro de Industria y de la Construcción | SENA Regional Tolima

Datos del Proyecto

Área de Intervención: **750 m²**

Justificación:

En el país el fenómeno de El Niño época de fuertes lluvias, causan un mayor deterioro al interior de la nave 4 y se requieren con urgencia las adecuaciones correspondientes a la cubierta ya que, en las condiciones actuales, no se encuentra aptas para proteger el interior del ambiente con respecto a este fenómeno y afectando el desarrollo de las actividades correspondientes al proceso de formación profesional integral y la salud de la comunidad educativa.



Imagen 1: Estado actual Fachada Principal nave 4
Fuente propia (2023)

Ingeniero José Miguel Gómez Mejía
Ingeniera Diana Patricia Villalba Cortes



Imagen 2: Toma lateral derecha de la Nave 4
Fuente propia (2023)



Imagen 3: Estado actual de la cubierta nave 4
Fuente propia (2023)




Imagen 4: Estado actual interior cubierta nave 4
Fuente propia (2023)