Diagnóstico del contrato 47-2020

Fecha de elaboración: 23 / 08 / 0022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

Diagnóstico de Situación

DATOS DEL CLIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Dirección de servicio
SEDE ADMINISTRATIVA - CAN

Bogotá D.C

Nº Cliente: 43
Datos de contacto
Persona contacto:
Teléfonos:
Email:

PRODUCTOS SUGERIDOS

Desinsectación Desinfección y Desratización

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
ANFOCUAT (C)			Nebulización	5 - 10 ml/L
K4(FIPRONIL)	INVIMA 2011V-0005048	NINGUNO	Punteo Gel	

DATOS DE LA INSTALACIÓN

ACTIVIDAD Y USO: Administrativo

CREADO POR: Santiago Buenaventura

FECHA CREACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 23/08/22

PLAN DE LIMPIEZA: Sí

PLANOS: Sí

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: Oficinas en pisos 3, con condiciones estructurales en buen estado de conservación,

ANTECEDENTES DE ORGANISMOS NOCIVOS: No reportan

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: No se evidencian factores de riesgo generados por el entorno.

Diagnóstico del contrato 47-2020

Fecha de elaboración: 23 / 08 / 0022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

INSPECCIÓN

DETECCIÓN INFESTACIÓN: No

RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

- ☑ Dobles techos
- ☑ Iluminación artificial
- ☑ Ventilación artificial
- ☑ Corrientes de aire

OTRAS OBSERVACIONES:

Ruta sanitaria para recolección de residuos dos veces al dia.

Cuartos de tableros eléctricos.

Cafeteria dentro del 8 piso.

Archivos y correspondencia

ANÁLISIS

RIESGO POTENCIAL

RIESGO DE INFESTACIÓN: Bajo

ESPECIES INVESTIGADAS: No Se Evidencia Presencia De Especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS: No se ha identificado ninguna especie

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES: Positiva

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO: No se evidencian indicadores que permitan establecer la presencia de plagas.

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL CLIENTE Y LA INSTALACIÓN

RIESGO PARA EL ENTORNO PRÓXIMO: Bajo

POSIBLE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE: Nulo

Diagnóstico del contrato 47-2020

Fecha de elaboración: 23 / 08 / 0022

SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S.A.S.
CARRERA 18A No. 161A-37 PISO 2
11001 Bogota · Bogotá D.C
Teléfono:57 1 4754551 www.siiemingenieria.com
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE Nº: 002481 de 22 julio de 2021

DEFICIENCIAS DETECTADAS

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
SANTIAGO BUENAVENTURA
C.C.: 80038935