ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C	Versión: 1
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	Fecha: 18 marzo 2023

Fecha:	Reportado por:	Cargo:
30 DE JUNIO DE 2023	LUZ DARY LOZADA D	PROFESIONAL SSTA

1. TIPO DE ACCIÓN				
Acción Correctiva	**X**		Acción de Mejora	

2. ORIGEN DE LA ACCIÓN	**3. CLASIFICACION**
X Interventoría __ Secretaría Distrital Movilidad __ Quejas y Reclamos Comunidad __ Auditoria interna	___ Especificaciones técnicas de la obra __ Incumplimiento SST __ Incumplimiento ambiental __ Control y seguimiento Otra: _____

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (No conformidad / Oportunidad de mejora)

A PARTIR DE LAS INSPECCIONES A FRENTES DE OBRA SE EVIDENCIARON HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO:
FALTA DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA CONTRATISTA PH Y DEL VEHICULO EN LUGAR DE TRABAJO
FALTA DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y PROTECCION A INDIVIDUOS ARBOREOS
1 TRABAJADOR SIN CARNET
EXTINTOR PARA RECARGAR
FALTA DE SEÑALIZACION DEL PUNTO ECOLOGICO
DESORDEN EN EL ÀREA DE TRABAJO

5. ANALISIS DE CAUSAS

6 M	1 PORQUE	2 PORQUE	3 PORQUE
MANO DE OBRA	SE INICIÓ ACTIVIDADES Y TODO EL PERSONAL ES NUEVO		
METODOLOGIA			
MAQUINARIA	PROPIEDAD DE CONTRATISTA QUIEN EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO LO ENCONTRÒ		
MATERIALES			
MEDIO AMBIENTE	NO SE CONOCIA EL CORRECTO PROCEDIMIENTO FRENTE A PROTECCION DE SUMIDEROS Y ARBOLES		
MEDICIÓN			

ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C	Versión: 1
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	Fecha: 18 marzo 2023

CAUSA REAL:

AJUSTES NORMALES DE LA OPERACIÓN PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES SE PERSONALIZAN DE ACUERDO LAS CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICA PROPIA DEL AVANCE DE OBRA.

6. PLAN DE ACCION

6.1 CORRECCION


SE HACE CORRECCIÓN INMEDIATA DE CADA HALLAZGO ENCONTRADO CON EL FIN DE CUMPLIR CON CADA REQUISITO SST Y AMBIENTAL DENTRO DE LOS FRENTES DE TRABAJO A CARGO DEL CONSORCIO, HACIENDO ENTREGA A INTERVENTORIA PARA DAR CIERRE A CADA PUNTO.



6.2 ACCIONES CORRECTIVAS

No.	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	SE REALIZAN SUBSANACIÒN DE HALLAZGOS EN P133	07/06/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST
2	SE REALIZAN SUBSANACIÒN DE HALLAZGOS EN P133	21/06/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST
3	SE REALIZAN SUBSANACIÒN DE HALLAZGOS EN P1301	26/06/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST
4	SE REALIZAN SUBSANACIÒN DE HALLAZGOS EN P133	26/06/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST

7. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

No.	FECHA SEGUIMIENTO	No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO	ESTADO A/C
1	30/06/2023	1	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CADA ACTIVIDAD Y ENTREGA A INTERVENTORÌA	C
FECHA DE CIERRE:			30 DE JUNIO DE 2023	

CIERRE DE HALLAZGOS 07/06/2023	
1. Dotación de personal PH ingenieros.	 
2. Limpieza de sumideros	 
3. Carnetización a todo el personal	 
4. Extintor proximo a vencer	 
5. Medevac actualizado	  
6. Inspecciones de pulidora, rotomartillo, canguro, compactador	  

CIERRE DE HALLAZGOS 07/06/2023	
7. Ficha técnica químicos cemento	
8. Señalización alusiva a SST	  
9. Kit antiderrame	 
10. Señalización punto ecológico	
11. Protecciòn de individuos arboreos	  

CIERRE DE HALLAZGOS 21/06/2023 - P 133 - CLL 78A

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NIT 901.666.506-6

1. Limpieza de sumideros	 
2. No se observa acuerdo de baño	 
3.Preoperacionales de pulidora, canguro, planta eléctrica.	    

CIERRE DE HALLAZGOS 26/06/2023- P133 - CLL 78A

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NIT|901.686.586-6

1. Desorden en área de trabajo se solicita brigada de orden y aseo	  
2. No se encuentra publicado el MEDEVAC	
3.Se observan EPP "guantes" rotos en algunos trabajadores	

CIERRE DE HALLAZGOS 26/06/2023- P133 - CLL 78A

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NIT|901.686.585-6

4, Los RCD se encuentran con residuos de basura, madera etc.	 
5. El vehículo LSY 026, no cuenta con preoperacional, extintor y botiquín	   
6. No se evidencia acuerdo de baño	 

CIERRE DE HALLAZGOS 26/06/2023 CLL 163A

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NIT 901.686.586-6

1.El señor Víctor Flórez sin carnetización en el lugar de trabajo	
2. Los formatos preoperacionales de bocat, ATS, retroexcavadora, en la ubicación dicen "TPD ingeniería" y deben tener la dirección del frente de trabajo que están interviniendo.	    
3. No se garantiza en el baño, que los trabajadores puedan realizar lavado de manos.	 