Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad						Georreferenciación	
Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Sistema de coordenadas Latitud	Geográficas Longitud
Jurowatshi	Comunidad Ind.	Uribia	sector Jorjoncito	Alcoto Lorrada	314887 1771	11.776 99	72,118 39.

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas				Georreferenciación		3. Características del almacenamiento		
Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura maxima de lamina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Sistema de coordenadas Latitud °	Geográficas Longitud°	Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
Pozo con molino	–	70	1,2	11.77699	72,11839	Alberca	10000	Regular.

4. Abastecimiento y consumo humano			5. Por abrevaderos			6. Riego y silvicultura		
Dotación l/hab-día	No. Personas permanentes	No. personas - transitorias	Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales	Tipo cultivo	Area (ha)	Dotación L/ha-día
100	167		caprino	2,5	4500	Maiz	1/4	20050,2
			bovino	100	200	Frijol	1/4	11167,2
						ahuyama	1/4	9644,4
						Patilla	1/4	9644,4

Observaciones:

- La comunidad cuenta con un Pozo con molino de viento, el cual fue Reparado aproximadamente hace 2años, el molino se encuentra en mal estado, Presenta Partes faltantes y averiadas, segun manifiesta la comunidad el agua del molino es usada para consumo humano y otros usos.

La comunidad ademas cuenta con un alberca de 10000L la cual se encuentra en estado Regular, teniendo en cuenta que presenta fisuras. Por las cuales se filtra el agua, la cual fue construida en 1997. Actualmente la comunidad NO cuenta con un sistema de almacenamiento seguro del Agua, por lo cual se depende directamente del funcionamiento del molino para el abastecimiento de agua para las necesidades básicas.

Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad						Georreferenciación	
Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Sistema de coordenadas	Geográficas
						Latitud	Longitud
Joyasirrain #2	comunidad Indigena	Uribia.	Km 79 vía Uribia. Maicao	segundo 314824 7298	314824 7298	11.700 38	72.29201

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas				Georreferenciación		3. Características del almacenamiento		
Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura máxima de lámina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Sistema de coordenadas	Geográficas	Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
				Latitud °	Longitud°			
Pozo. Pronfundo.	N/A	40 m	1,2	11.700 38	72.29201	Alberca.	18000	Filtrando.

4. Abastecimiento y consumo humano			5. Por abrevaderos			6. Riego y silvicultura		
Dotación l/hab-dia	No. Personas permanentes	No. personas transitorias	Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales	Tipo cultivo	Area (ha)	Dotacion L/ha-dia
400	98	—	caprino	8	200	frijol	1/4	2239,48
			Bovino	80	50	maiz	1/4	1088,64
						ahuyama	1/4	9644,4
						yuca.	1/4	78651,0

Observaciones:

La comunidad Indígena cuenta con un molino de viento el cual fue reparado hace 3 años, el Pozo desde su construcción, Actualmente No se encuentra en funcionamiento, según el tecnico presenta averia a nivel de tuberías, cilindro, motor.

- Las comunidades vecinas de abastecen de agua de la comunidad cuando este esta funcionando.
- la alberca de 18 m^3 se construyó hace 10 años, actualmente se encuentra filtrando agua.

Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad

Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Georreferenciación	
						Sistema de coordenadas Geográficas	
						Latitud	Longitud
Warasaf.	comunidad ind.	Uribia.	Sector Sonsoxito	Muiu TNaj excoba	3015893922	11.78031	72.15905

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas

Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura máxima de lámina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Georreferenciación Sistema de coordenadas Latitud °	Geográficas Longitud°	3. Características del almacenamiento Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
Pozo Pr. molino		60	7,2	11.78031	72.15905	Alberca.	15.000	Regular.
Pozo - bomba.		120	-	11.78031	72.15905	Tanque elev	10.000	buen est.

4 Abastecimiento y consumo humano

Dotación l/hab-día	No. Personas permanentes	No. personas transitorias
100	126.	—

5. Por abrevaderos

Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales
Caprino	25	505
Bovino	100	300

6. Riego y silvicultura

Tipo cultivo	Area (ha)	Dotacion L/ha-día
Fríjol	1/4	11163,2
Auyama	1/4	9644,4
Patilla	1/4	9644,4
Melon	1/4	9644,4
Millo	1/4	

Observaciones:

La comunidad cuenta con un sistema de Pozo Profundo con bomba y un Pozo con Molino, el primero es usado solo en tiempo de invierno, debido a que el agua del acuifero es muy superficial, por otro lado, el molino es el que abastece a la comunidad de agua y otras vecinas, de acuerdo a lo que manifiestan los miembros de la comunidad, el agua es de muy buena calidad, y es usada para consumo humano, uso domestico y otros usos, El molino fue Reparado hace 3 años. en cuanto a los sistemas de almacenamiento, el tanque elevado en concreto se encuentra en buen estado, y es llenado por la bomba sumergible, la alberca se encuentra en estado Regular, Pues presenta algunas fisuras por las cuales se filtra el agua, lo cual presenta perdidas, ademas, Requiere mantenimiento y la instalación de tuberia, finalmente, la comunidad manifiesta que requiere de un abrevadero.

Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad						Georreferenciación	
Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Sistema de coordenadas	Geográficas
						Latitud	Longitud
Jororo	comunidad indigena	Uribia.	via wimpe mi - letrero Jororo.	Roberto Epinayú	318875 5286	1170002	7223401

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas				Georreferenciación		3. Características del almacenamiento		
Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura máxima de lámina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Sistema de coordenadas	Geográficas	Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
				Latitud °	Longitud°			
Pozo + molino.	—	70	1,02	11700334	7223402	Alberca	18000	Fuera de servicio.
Pozo Artesano	—	78	manual.	11700341	7223416	—	—	—
						Tanque Fibra	10.000	Funcionando.

4. Abastecimiento y consumo humano			5. Por abrevaderos			6. Riego y silvicultura		
Dotación L/hab-día	No. Personas permanentes	No. personas transitorias	Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales	Tipo cultivo	Area (ha)	Dotación L/ha-día
100	108	—	ovino caprino	25	250	Frijol	0,5	11167,2
			Bovino	100	96.	Patilla	0,5	9614,4
						Melon	0,5	9614,4

Observaciones:

Estado del sistema de Pozo + Molino: fuera de servicio.

Fecha de ultima Reparación: Hace un año. Fecha de ultima lavada de Pozo: 2002

Fecha de construcción de de Pozo: 2002 Fecha de Instalación Molino: 2002

Estado sistema de Almacenamiento asociado: La alberca no funciona, el tanque de 10.000 es llenado por la alcaldia para los niños del colegio.

Usos del agua: consumo humano doméstico (Pozo artesano)/sistemas de tratamiento consumo: No

Infraestructura para consumo animal. No (beben de los jagueyes.

Infraestructura para Riego. No, solo cuando llueve.

Almacenamiento (aljibe, tanques pequeños el agua la transportan con pimpinas.

El agua del molino es obtenida generalmente para beber, la caprina cultiva.

El tanque se encuentra fuera de servicio al igual y la alberca.

Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad						Georreferenciación	
Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Sistema de coordenadas	Geográficas
						Latitud	Longitud
Mosamana.	Comunidad Indigena.	Uribia.	Wimpeui, media luna.	Fernando Gonzalez	3235450 5648	11 66066	72 17078

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas				Georreferenciación		3. Características del almacenamiento		
Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura máxima de lámina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Sistema de coordenadas	Geográficas	Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
				Latitud °	Longitud°			
Pozo + Molino		32	1,02	1165895	72 17158	Alberca	18000	Regular.
Pozo artesano		31	—					
—								

4. Abastecimiento y consumo humano			5. Por abrevaderos			6. Riego y silvicultura		
Dotación l/hab-día	No. Personas permanentes	No. personas transitorias	Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales	Tipo cultivo	Area (ha)	Dotación L/ha-día
400	77	—	ovino caprino	25	100	—	—	—
			Bovino	100	30			
			Equino	80	7			

Observaciones:

Estado del sistema Pozo + Molino: se encuentra fuera de servicio.

Fecha de ultima Reparación: 1,5 años. Fecha de ultima lavada de Pozo: 25 años

Fecha de construcción de Pozo: 25 años. Fecha de instalación del molino: 25 años.

Estado sistema de almacenamiento asociado: Alberca se encuentra agrietada perdida del agua.

Usos del Agua: Todos. sistema de tratamiento cloro: NO.

Infraestructura para consumo animal: NO

Infraestructura para Riego: NO calidad del agua: salobre.

Ficha de inventario, caracterización y uso de los cuerpos hídricos

Corpoguajira

1. Informacion de la comunidad						Georreferenciación	
Nombre de la comunidad	Ttipo de centro poblado	Municipio	Dirección	Contacto	TEL	Sistema de coordenadas	Geográficas
						Latitud	Longitud
Hichon.	Comunidad Tradiyen.	Uribia.	Entrada por la carretera	Remedios Lobo	3002548886.	11.71878	72.33324

2. Información del cuerpo hídrico de abastecimiento de aguas				Georreferenciación		3. Características del almacenamiento		
Tipo de fuente hídrica	Área transversal de la altura máxima de lámina de agua (m2)	Profundidad máxima (m)	caudal (L/s)	Sistema de coordenadas	Geográficas	Tipo	Capacidad (L)	Estado actual
				Latitud °	Longitud°			
Pozo con Molino	—	80	1,2	11.71878	72.33324	Alberca	30000	Deteriorada.
Jagüey		1,2						

4. Abastecimiento y consumo humano			5. Por abrevaderos			6. Riego y silvicultura		
Dotación l/hab-día	No. Personas permanentes	No. personas transitorias	Tipo Animal	Caudal (L/día)	No. Animales	Tipo cultivo	Area (ha)	Dotación L/ha-día
100	233	—	Caprino	25	4.000	Maiz	2 he.	20050,2
			Bovino	100	50			

Observaciones:

- La comunidad cuenta con Pozo Profundo y Molino de Viento el cual fue Reparado hace seis meses por corpoguajira (c-086 de 2022) ~~dos años~~, el Pozo No ha sido lavado con anterioridad, la comunidad además cuenta con otro Pozo de 60 m Perforado hace cinco años, con sistema de Bomba y Páneles solares, sin embargo el agua es amarga y NO es usada para Consumo o actividades domesticas. el Agua del Pozo con molino es de buena calidad de acuerdo a lo manifestado por la comunidad. Por otra Parte, se afirma que del molino se abastecen 10 comunidades aledañas. En cuanto al sistema de almacenamiento, la comunidad cuenta con una alberca que se encuentra en mal estado, presenta Fisuras y Filtraciones, construida hace más de 45 años.