Bogotá, D. C., 29 de junio de 2023

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
**Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez**
Subdirector de señalización
Calle 13 #37-35
Ciudad

**Ref.:** **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

**Asunto: Solicitud de prórroga la vigencia de señalización para el contrato COP-690-22.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, de acuerdo a la reunión efectuada el día viernes 23 de junio de 2023 a las 9:00 a.m. con la asistencia de la Subdirección de Señalización de la SDM, el contratista de obra de grupo 1 (CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 – COP-690-22) e Interventoría, con el objeto de *"Consultar el procedimiento para solicitar la prórroga de la vigencia de las aprobaciones de los Diseños de Señalización para los 50 CIVs aprobados mediante oficio SS 20213115294371 objeto de los contratos de obra suscritos por el FDLK"*, donde se pactó lo siguiente:

- Se debe radicar la solicitud en medio físico o virtual ante la SDM.
- Como recomendación la SDM solicita la radicación de los CIVs que vencen el 30 de junio de 2023.

Por consiguiente, se solicita sean prorrogados por un (1) año los siguientes CIVs:

- ***Bajo el oficio SS-20213115294371 del 30 de junio de 2021 se encuentran aprobados los siguientes segmentos***

Tabla 1. Tramos Viales Aprobados.

| No | CIV | TRAMO VIAL | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000849 | KR 98B | CL 42S | CL 42AS |
| 2 | 8000856 | KR 98 | CL 41S | CL 42S |
| 3 | 8000907 | KR 98 | CL 42S | CL 42AS |
| 4 | 8000772 | KR 98 | CL 40S | CL 40AS |
| 5 | 8000814 | KR 98 | CL 40AS | CL 41S |
| 6 | 8001148 | CL 38AS | KR 93D | KR 94C |
| 7 | 8001184 | Cl 38BS | KR 93D | KR 94C |
| 8 | 8001183 | KR 93D | CL 38AS | CL 38BS |
| 9 | 8001223 | KR 93D | CL 38BS | CL 38CS |
| 10 | 8001390 | KR 93C | CL 38CS | CL 40S |
| 11 | 8001581 | KR 93 | CL 38CS | CL 40S |
| 12 | 8001657 | KR 93 | CL 40S | CL 40AS |
| 13 | 8001771 | KR 93 | CL 40AS | CL 41S |
| 14 | 8006231 | CL 42BS | KR 80D | KR 80F |
| 15 | 8004508 | KR 83 | CL 40DS | CL 41S |
| 16 | 8000584 | KR 99CBIS | CL 38CS | CL 40S |
| 17 | 8000938 | KR 97F | CL 42S | CL 42AS |
| 18 | 8000916 | KR 97D | CL 41S | CL 42S |
| 19 | 8000977 | KR 97D | CL 42S | CL 42AS |
| 20 | 8000988 | KR 97B | CL 41S | CL 42S |
| 21 | 8001052 | KR 97B | CL 42S | CL 42AS |
| 22 | 8001058 | KR 97 | CL 41S | CL 42S |
| 23 | 8001125 | KR 97 | CL 42S | CL 42AS |
| 24 | 8001041 | KR 96A | CL 40AS | CL 40BS |
| 25 | 8001069 | KR 96A | CL 40BS | CL 41S |
| 26 | 8000979 | KR 96A | CL 40S | CL 40BISS |
| 27 | 8000929 | KR 97 | CL 40S | CL 40AS |
| 28 | 8000996 | KR 97 | CL 40AS | CL 41S |
| 29 | 8000957 | KR 97A | CL 40AS | CL 41S |
| 30 | 8000871 | KR 97B | CL 40S | CL 40AS |
| 31 | 8000923 | KR 97B | CL 40AS | CL 41S |
| 32 | 8000821 | KR 97D | CL 40S | CL 40AS |
| 33 | 8000864 | KR 97D | CL 40AS | CL 41S |
| 34 | 8000794 | KR 97F | CL 40S | CL 40AS |
| 35 | 8000839 | KR 97F | CL 40AS | CL 41S |
| 36 | 8001841 | KR 91B | CL 38CS | CL 40S |
| 37 | 8000709 | KR 98C | CL 40S | CL 40AS |
| 38 | 8000743 | KR 98C | CL 40AS | CL 41S |
| 39 | 8013930 | CL 42ABISS | KR 80D | KR 80F |

Fuente. Elaboración propia

- ***Bajo el oficio SS-20213116390261 del 1 de septiembre de 2021, se encuentran aprobados los siguientes segmentos:***

| No | CIV | TRAMO VIAL | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011955 | KR 97ABIS | CL 42AS | CL 42FS |
| 2 | 8001285 | CL 39AS | KR 93D | KR 94C |
| 3 | 8001427 | KR 93D | CL 40S | CL 40AS |
| 4 | 8001545 | KR 93D | CL 40AS | CL 41S |
| 5 | 8001715 | KR 92B | CL 40S | CL 40AS |
| 6 | 8001823 | KR 92B | CL 40AS | CL 41S |
| 7 | 8001876 | KR 91C | CL 40S | CL 40AS |
| 8 | 8001968 | KR 91C | CL 40AS | CL 41S |
| 9 | 8001931 | KR 91 B | CL 40 SUR | CL 40 A SUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8002008 | KR 91 B | CL 40 A SUR | CL 41 SUR |
| 11 | 8002055 | KR 91 | CL 40 SUR | CL 40 A SUR |
| 12 | 8002132 | KR 91 | CL 40 A SUR | CL 41 SUR |
| 13 | 8002162 | KR 90 C | CL 40 SUR | CL 40 A SUR |
| 14 | 8002265 | KR 90 C | CL 40 A SUR | CL 41 SUR |
| 15 | 8002225 | KR 90 B | CL 40 SUR | CL 40 A SUR |
| 16 | 8002331 | KR 90 B | CL 40 A SUR | CL 41 SUR |
| 17 | 8011974 | CL 42 A BIS SUR | KR 94 A | KR 95 |
| 18 | 8011973 | CL 42 A BIS SUR | KR 93 C | KR 94 A |
| 19 | 8004699 | KR 83 | CL 41 A SUR | CL 42 A SUR |
| 20 | 8004816 | KR 83 | CL 42 A SUR | CL 42 B SUR |
| 21 | 8004663 | KR 84 | CL 41 A SUR | CL 42 A SUR |
| 22 | 8004757 | KR 84 | CL 42 A SUR | CL 42 B SUR |
| 23 | 8005000 | KR 82 D | CL 42 C SUR | CL 42 F BIS SUR |
| 24 | 8005078 | KR 82 D | CL 42 F BIS SUR | CL 42 H SUR |
| 25 | 8005210 | CL 42 H SUR | KR 82 B | KR 82 A |
| 26 | 8005282 | CL 42 H SUR | KR 82 A | KR 82 |
| 27 | 8005351 | CL 42 H SUR | KR 81 L | KR 82 |
| 28 | 8005408 | CL 42 H SUR | KR 81 J | KR 81 L |
| 29 | 8005471 | CL 42 H SUR | KR 81 I | KR 81 J |
| 30 | 8005258 | CL 42 F BIS SUR | KR 81 L | KR 82 |
| 31 | 8005192 | CL 42 F BIS SUR | KR 82 | KR 82 A |
| 32 | 8005126 | CL 42 F BIS SUR | KR 82 A | KR 82 B |
| 33 | 8005065 | CL 42 F BIS SUR | KR 82 B | KR 82 D |
| 34 | 8004910 | CL 42 B BIS SUR | KR 85 A | KR 82 D |
| 35 | 8011949 | KR 95 A | CL 42 B SUR | CL 42 F SUR |
| 36 | 8011950 | KR 95 B | CL 42 B SUR | CL 42 F SUR |
| 37 | 8011953 | KRA 96 B | CL42A SUR | CL42F SUR |
| 38 | 8011960 | KR 98 A BIS | CL 42 A SUR | CL 42 F SUR |
| 39 | 8002995 | CL 42 F BIS SUR | KRA 89 C | KRA 89 F |
| 40 | 8002727 | KRA 90C | CLL 42 F SUR | CLL 42 G SUR |
| 41 | 8002795 | KRA 90C | CLL 42 G SUR | AV. CL 43 SUR |
| 42 | 8002595 | CL 42 B SUR | KRA 91 | KRA 90 A BIS |
| 43 | 8002417 | KRA 91C | CLL 42 F SUR | CLL 42 G SUR |
| 44 | 8002500 | KRA 91C | CLL42 G SUR | AC 43 SUR |
| 45 | 8000563 | KR 99 A BIS | CL 38 C SUR | CL 38 SUR |
| 46 | 8000619 | KR 99 A BIS | CL 40 SUR | CL 38 C SUR |
| 47 | 8000655 | KR 98 C BIS | CL 38 C SUR | CL 40 SUR |
| 48 | 8000687 | KR 98 B BIS | CL 38 C SUR | CL 40 SUR |
| 49 | 8000736 | KR 98 | CL 40 SUR | CL 38 C SUR |
| 50 | 8002718 | KR 89B | CL 40 SUR | CL 40 B SUR |
| 51 | 8005377 | KR 81C | CL 41F SUR | CL 42 SUR |
| 52 | 8005506 | KR 81C | CL 42 SUR | DG 42 A SUR |

Fuente. Elaboración propia

- ***Bajo el oficio SS-20213116463501 del 22 de septiembre de 2021, se encuentra aprobados los siguientes segmentos:***

| No | CIV | TRAMO VIAL | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8004947 | KR 83 | CL 42CS | CL 42FBISS |
| 2 | 8001595 | KR 95A | KR 42FS | CL 42GS |

Fuente. Elaboración propia

La Interventoría queda a la espera de una pronta y positiva respuesta por parte de la entidad.

Cordialmente,

**CONSORCIO SCLV**

**JUAN MANUEL ALBA ROJAS**
**Representante Legal**

Anexos: https://1drv.ms/b/s!AstLHY9O7kEWkJZn2T64IepP5G-HSQ?e=GChbS1

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita – Consorcio Vías de Kennedy 22 - Director de Obra
Archivo

Elaboró: PAZM-KJPM Revisó: JMAR Aprobó: JMAR

# Formulario de radicacion web

Registro de radicacion de documentos .

## Radicación exitosa!

La Secretaría Distrital de Movilidad ha registrado su PQRSD en el Sistema de Gestión Documental de la entidad, con el número de radicado No. 202361202840702 Recuerde conservar este número para realizar seguimiento a su solicitud. Recuerde que los horarios de radicación son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m; las comunicaciones que ingresen después de este horario serán radicada a partir del siguiente día hábil.

Para hacer seguimiento a su petición ingrese al siguiente link:
https://gestiondocumentalws.movilidadbogota.gov.co/consultaWeb/
(https://gestiondocumentalws.movilidadbogota.gov.co/consultaWeb/)