



REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE MALAMBO		
		
ESTADO REDES EXTINCION SEDE MALAMBO	ESTADO REDES EXTINCION SEDE MALAMBO	RECALENTAMIENTO EN CONTACTORES EQUIPO BOMBEO SEDE MALAMBO
		
CAMBIO DE CONTACTORES EQUIPO BOMBEO SEDE MALAMBO	PRUEBA SISTEMA BOMBEO A 500GPM SEDE MALAMBO	PRUEBA SISTEMA BOMBEO A 1000GPM SEDE MALAMBO
		
PINTURA REDES EXTERNAS ACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	PINTURA REDES EXTERNAS ACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	PINTURA REDES EXTERNAS ACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)

		
INSPECCION Y DIAGNOSTICO PANEL DETECCION -- SEDE MALAMBO	PANEL DETECCION SEDE MALAMBO 112 DISPOSITIVOS SIN ZONIFICAR	PANEL DETECCION SEDE MALAMBO
		
PANEL DETECCION SEDE MALAMBO	PANEL SEDE MALAMBO SIN ENERGIA PPAL Y DE RESPALDO	PANEL SEDE MALAMBO CORTO EN TARJETA LAZO
SEDE TIC		
		
SISTEMA BOMBEO TIC - NO FUNCIONAL	CUARTO DE BOMBAS - SIN IMPERMEABILIZACION, INUNDADO	SISTEMA BOMBEO TIC - NO FUNCIONAL

		
ESTADO REDES EXTINCION SEDE TIC	ESTADO REDES EXTINCION SEDE TIC	PANEL DETECCION SEDE TIC - INHABILITADO
		
AUSENCIA DE DISPOSITIVOS DETECCION SEDE TIC	PINTURA REDES EXTERNAS ACACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	PINTURA REDES EXTERNAS ACACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)
		
PINTURA REDES EXTERNAS ACACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	PINTURA REDES EXTERNAS ACACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	PINTURA REDES EXTERNAS ACACABADO A 2 MANOS (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)
SEDE ENERGIA		

		
SISTEMA DE BOMBEO SIN OPERACIÓN, NO SE LE PUEDE HACER MANTENIMIENTO POR SU ALTO GRADO DE DETERIORO Y ABANDONO, SE SUGIERE CAMBIO TOTAL DEL EQUIPO DE BOMBEO, INCLUIDA LA OBRA CIVIL DE IMPERMEABILIZACION DE CUARTO DE BOMBAS		
		
ESTADO REDES EXTINCION SEDE ENERGIA	ESTADO REDES EXTINCION SEDE ENERGIA	ESTADO REDES EXTINCION SEDE ENERGIA
	N/A	SE DEBE INTERVENIR LAS REDES CON LIMPIEZA Y PINTURA
SISTEMA SIN PRESURIZACION SEDE ENERGIA	NO SE IDENTIFICA SISTEMA DE DETECCION SEDE ENERGIA	
SEDE REFRIGERACION		

		
LA SEDE NO CUENTA CON SISTEMA DE BOMBEO RCI, SE DEBE CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE BOMBEO, LA SEDE SE ENCUENTRA DESPROTEGIDA CONTRA CUALQUIER CONATO DE INCENDIO		TUBERIA SE SUMINISTRO RCI ENTERRADA
		N/A
SISTEMA DE GABINETES SIN FUNCIONAMIENTO SEDE REFRIGERACION		NO CUENTA CON SISTEMA DE DETECCION SEDE REFRIGERACION

INSUMOS		
		
ESMALTE PINTULUX EXTERIORES ROJO BERMELLON	ANTICORROSIVO KOLOR INDUSTRIAL	INSUMOS