DIVIEXPORT EU

NIT 832.004.433-2

Muebles Modulares para Oficina
Archivadores rodantes
Puertas de seguridad
Reparaciones Locativas

Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877
CELULAR 3137357575
Email: diviexporteu@gmail.com
SIBATÉ-CUNDINAMARCA

Señores Rama Judicial Sincelejo	21 de septiembre de 2023

OBSERVACIONES GENERALES EN EL ESTADO ECONTRADO DE LA MAYORIA DE PUERTAS INTERVENIDAS
• Bisagra hidráulica oxidada motivo por el cual, pierde fuerza y se dañan los circuitos de aceite para la programación de velocidades. • Caja metálica de la bisagra hidráulica con agua. • La base pivotante del tubo de giro se encuentra desgastada por lo tanto se produce ruido al abrir o cerrar la puerta de cristal templado, además el riesgo se quiebra del vidrio.
RECOMENDACIONES
• Evitar que ingrese agua en la caja de la bisagra. • Si ingresa agua a la caja de la bisagra, quitar, los tornillos de la tapa metálica y secar. • LA BASE PIVOTANTE del tubo de giro debe ser fabricada en BRONCE

Atentamente,



Myriam Sofía Aucique Correa

Representante legal