EMTULUA	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Julio 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	1 de 5	

***No. de contrato:**	100.10.10.5-33-2023	**Periodo de rendición:**	OCTUBRE 2023

Nombre Contratista:	Mitsucamperos Tuluá S.A.S	**Identificación:**	901.364.305-1
Supervisor:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	38.950.000

Fecha de Inicio	25-05-2023	**Fecha de finalización:**	22-12-2023

OBJETO CONTRATO
"Prestación de servicios de Mantenimiento y Reparación del parque automotor de propiedad de las EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. Incluida mano de obra y suministro de autopartes, Componentes, herramientas nuevas y originales".

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1	Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores (Reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección electrónica, servicio corriente de mantenimiento, reparaciones de carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos automotores lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de parabrisas ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y remplazo de llantas y neumáticos, instalación de partes y accesorios que no hacen parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera conforme a la necesidad del servicio, suministro de partes (Autopartes), componentes, suministros, originales al parque automotor de propiedad de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUA E.S.P distinguidos de la siguiente manera: Camioneta Marca HYUNDAI Línea TUCSON 1X35 GLS, Modelo 2015, con Cilindrada 1.995, Color GRIS TITANIUM, de servicio Oficial, TIPO CARROCERÍA WAGON, Combustible DIESEL,	Se realizó el respectivo Mantenimiento preventivo (Revisión de niveles, Revisión de sincronización, Revisión de frenos delanteros (Mantenimiento de pasadores mordazas, Revisión de pastillas de frenos), Revisión de frenos traseros (Mantenimiento de pasadores mordazas, Revisión de pastillas frenos traseros), Revisión y tensionada de freno emergencia, Revisión y ajuste de tren delantero, Lubricación pasadores bisagras puestas laterales y, Lubricación recibidor capo. NOTA: Revisando el vehículo se evidencio fuga de aceite por el turbo alimentador del motor lo cual requiere su respectivo mantenimiento	Adjunto Registro fotográfico


EMTULUA ESP
Fecha: 12/10/2023 - 09:47 - Folios: 4 - Anexos:
Origen: MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EMTULUA ESP
Radicado del documento: E-10952

	CON CAPACIDAD PARA CINCO (5) PASAJEROS, con Número de Motor D4HAEU094972, número de Serie KMHJT81VDFU014220 y número de Chasis KMHJT81VDFU014220 con número de Placa 0C1204 y un vehículo tipo motocicleta Marca HONDA, Línea ECO DELUXE ES, Modelo 2012, Cilindrada 97, Color NEGRO AZUL, de Servicio PARTICULAR, combustible a GASOLINA, con capacidad para dos (2) pasajeros, con número de Motor HA11EDA9L02590, Reg VIN 9FMHA1122CF003421, número de Chasis 9FMHA1122CF00421, Placa CE47C.	para evitar situaciones futuras ya que se va convertir en un problema progresivo tales: como perdida de potencia del vehículo, consumo de aceite motor, Excesiva emanación de humo, silbido o ruido en el motor etc. Como sugerencia lo mejor es no movilizar el vehículo hasta que se haya realizado dicha reparación, pues puede conllevar a desbocamiento o aceleración excesiva del vehículo en movimiento y para el conductor será imposible maniobrarlo y el vehículo no responderá ni siquiera para apagarlo.	

NOTA: Revisando el vehículo se evidencio fuga de aceite por el turbo alimentador del motor lo cual requiere su respectivo mantenimiento para evitar situaciones futuras ya que se va convertir en un problema progresivo tales: como perdida de potencia del vehículo, consumo de aceite motor, Excesiva emanación de humo, silbido o ruido en el motor etc.

Como sugerencia lo mejor es no movilizar el vehículo hasta que se haya realizado dicha reparación , pues puede conllevar a desbocamiento o aceleración excesiva del vehículo en movimiento y para el conductor será imposible maniobrarlo y el vehículo no responderá ni siquiera para apagarlo

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Revisión de sincronización



Revisión y ajuste de niveles



Revisión y Ajuste de tren delantero



Revisión de frenos delanteros




Revisión de Frenos traseros




Revisión y tensionada de freno emergencia



Lubricación de recibidor capot



Lubricación de bisagras capot



Lubricación de bisagras puertas laterales izquierda





Lubricación de bisagras puertas laterales lado derecho

FIRMA
CLAUDIA JULIETH GALINDO CARDONA

C.C. 38.791.185

MITSUBISHI MOTORS

MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S

Tuluá, Octubre 10 de 2.023

Señor(es):
EMTULUA
Atn. Alejandra Gonzales – Supervisor Contrato
L.c

Cordial SaludoPor medio de la presente enviamos informe Técnico de acuerdo a lo visualizado al vehículo Hyundai Tucson de placa OCI 204; en el cual se encontró lo siguiente y se recomienda su respectiva corrección.

Revisando el vehículo se evidencio fuga de aceite por el turbo alimentador del motor lo cual requiere su respectivo mantenimiento para evitar situaciones futuras ya que se va convertir en un problema progresivo tales: como perdida de potencia del vehículo, consumo de aceite motor, Excesiva emanación de humo, silbido o ruido en el motor etc.

Como sugerencia lo mejor es no movilizar el vehículo hasta que se haya realizado dicha reparación , pues puede conllevar a desbocamiento o aceleración excesiva del vehiculo en movimiento y para el conductor será imposible maniobrarlo y el vehículo no responderá ni siquiera para apagarlo.

Atentamente,

Contratista

Carrera 28B #10ª52 B/. Santa Rita del Rio Tel. 2345353
3178312371
Tuluá - Valle